



Lieferadresse
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 28. Dezember 2023 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14177297

Gemäss Reparaturauftrag 35883263 vom 22.12.2023
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001451346 vom 22.12.2023

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Freitag, 29. Dezember 2023	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Nachfolgeauftrag zu 1001415439
Die Maschine wird jetzt zum dritten mal eingeschickt und immer wieder hat sie die selben Probleme. Dann noch kurz vor Weihnachten...Kunde braucht die Kaffeemaschine dringend.
Wir haben diesesmal die Maschine sofort ausgetauscht!

Produkt	Prod.-Nr.	Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
71958.01	NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		1 ST	0.0000	0,00
Kaufdatum: 22.01.2022					
Garantiebeleg: Ja					
Warenwert				CHF	0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

Nachfolgeauftrag zu 1001415439

AGRONET-Nr.: 1001451346



(00)476113300032577119

Kunden-Nummer	3001		
Kunden-Name	LANDI Sins		
Zusatz	Laden		
Strasse / Postfach	Bahnhofstrasse 32	Bearbeiter	
PLZ / Ort	5643 Sins	Telefonnummer	+41 41 789'60'00

Kunden-Angaben	Berger Rène, bellvuestrasse 8b , 6280 - Hochdorf
Benachrichtigung	SMS: +41787425563
Datum	Freitag, 22. Dezember 2023
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT
Kaufdatum	22.01.2022
Garantiedauer	60 Monate

☒ Reparatur	☐ Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)	☐ Service
☒ Beilage Garantieschein		

Fehlerbeschreibung Kunde

Nachfolgeauftrag zu 1001415439

Die Maschine wird jetzt zum dritten mal eingeschickt und immer wieder hat sie die selben Probleme. Dann noch kurz vor Weihnachten...Kunde braucht die Kaffeemaschine dringend.

Wir haben diesmal die Maschine sofort ausgetauscht!

Eingesendetes Zubehör

Datum

22.12.23

Unterschrift Landi



Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300032577119

AGRONET-Order: 1001451346, LANDI Sins-5643 Sins
Kunde: Berger Rène, bellvuestrasse 8b , 6280 - Hochdorf
Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

LANDI Sins
Bahnhofstrasse 32
5643 Sins



Lieferadresse:

LANDI Sins
Bahnhofstrasse 32
5643 Sins

Telefon +41 41 789 60 05
E-Mail laden@landisins.ch

3293 Dotzigen, 01.11.2023 / 12:01 / rda

Lieferschein Service 35406722

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001415439

Kunden-Nr. 3001
Lager Reparaturlager
Lieferart/Kondition Camion / geliefert, verzollt
Tour-Nr. 5001
Reparaturschein 1001415439
Mechaniker David R.
Lieferdatum Freitag, 03.11.2023

Herr
Berger René
bellvuestrasse 8b
6280 Hochdorf

Fehlerbeschrieb Kunde

Serviceauftrag CH
Nachfolgauftrag zu 1001392697

Die Kaffeemaschine verliert Wasser sie ist mit dem gleichen Problem bereits schon einmal eingeschickt worden. Das Wasser läuft hinten raus wenn man den Behälter von den Kapseln raus nimmt. fliesset es nur raus und deswegen ist unter der Kaffeemaschine auch immer Wasser weil dann der Behälter voll ist.

Eingesendetes Zubehör
Ausgeführte Arbeiten

Komplette Kaffeemaschine
Defekte Teile gemäss untenstehender Auflistung ersetzt, Allgemeine Kontrolle und Funktionstest

Produkt		Menge ME	Preis	Betrag CHF
			Landi	inkl. MwSt
71958.01	56770 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT	1 ST	89.000	0.00
98470.01	98470 bu housing pyramid	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 abdeckung der Brüheinheit	1 ST	0.000	0.00
Total			CHF	0.00

Empfang bestätigt:

Unterschrift

R. Berger

Datum

SMS gesendet
22.9.23 R

LANDI Sins
Bahnhofstrasse 32
5643 Sins



Lieferadresse:
LANDI Sins
Bahnhofstrasse 32
5643 Sins

Telefon +41 41 789 60 05
E-Mail laden@landisins.ch

3293 Dotzigen, 20.09.2023 / 16:14 / hor

Lieferschein Service 35210938

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001392697

Kunden-Nr. 3001
Lager Reparaturlager
Lieferart/Kondition Camion / geliefert, verzollt
Tour-Nr. 5001
Reparaturschein 1001392697
Mechaniker Rebekka H.
Lieferdatum Freitag, 22.09.2023

Herr
Berger Rène
bellvuestrasse 8b
6280 Hochdorf

Fehlerbeschrieb Kunde

Serviceauftrag CH

Die Kaffeemaschine stellt nicht mehr selber ab. Und der Kaffee ist nicht mehr ein Kaffee sonder viel mehr Wasser. Bei der Kaffeekapsel hat der Kunde mal aufgeschnitten und in der gebrauchten Kapsel hat es immer noch Pulver. Als wäre die Kapsel noch nicht gebraucht. Das Wasser war schon braun aber fast weiss.

Eingesendetes Zubehör
Ausgeführte Arbeiten

Komplette Kaffeemaschine

Defekte Teile gemäss untenstehender Auflistung ersetzt, Allgemeine Kontrolle und Funktionstest

Produkt	Menge ME	Preis	Betrag CHF
		Landi	inkl. MwSt
71958.01 56770 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT	1 ST	89.000	0.00
98470.01 98470 Isolation Pompe	1 ST	0.000	0.00
98470.01 98470 BU Housing Pyramid plate	1 ST	0.000	0.00
98470.01 98470 Abdeckung der Brühheinheit	1 ST	0.000	0.00
98470.01 98470 Electronic Back	1 ST	0.000	0.00
98470.01 98470 Pumpe	1 ST	0.000	0.00
98470.01 98470 CC Sleeve O-Ring	1 ST	0.000	0.00
Total		CHF	0.00

Empfang bestätigt:

Unterschrift _____ Datum _____



Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein 29120740
Reparaturen vom: 29.12.23

Lieferschein Retour Nr.	
14177297	

Total: 1

Versandart: Post ☒ LKW ☐

Ware erhalten:

Datum: _____

Unterschrift: _____



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



577800

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S		E / S	E / S			E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
Grille repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S
										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S				E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir						avant 2016 E / S						
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal	Taché/sale				