

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



577820

Bestellnummer
Seite

4501429998
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501429998

Reparatur-Nr.

0006314171

Datum

28.12.2023

Ansprechpartner

Hajrush Krasniqi

Telefon

052 644 01 20

E-Mail

171@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt.-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 28.12.2023
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Stüdliackerstrasse 10, 8207 Schaffhausen
Zubehör: komplett
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10664625 Ihre Materialnr. Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 113248113 Defektbeschreibung: Zieht nicht richtig Wasser vorallem beim Reinigen. Dampfdüse kommt nur kalt und Schäumt nicht gut. (Beim Kaffee ist alles ok) Zum 3 mal in Reparatur. 996000134200008566	Sage Creatista Pro SNE900BSS4QEU1 SNE900BSS4QEU1 Creatista Pro 9312432035460 Auftragspos. 010000 Aufteilung 0000	1	Stück			

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 9167280
Vertrags-Nr. 2015264000

P.P. CH-9245
Oberbüren

A-PRIORITY **DIE POST**

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Belinda Schneider
Faselroo 703
8262 Ramsen



Rechnung Shop-Bestellung

Shop Bestell-Nr.: 106959039
Bestelldatum: 23.05.2022
Rechnungs-Nr.: 5009195481
Rechnungs-Datum: 23.05.2022
Abteilung: Shopoffice
Kontakt: helpcenter.fust.ch/hc/de

Oberbüren, 24.05.2022

Warenempfänger: Belinda Schneider, Faselroo 703, 8262 Ramsen

Menge	Artikel	Bezeichnung	Garantie	Preis	Betrag	MwSt
1	10664625	Nespressomaschine -Sage Creatista Pro inkl. vorgezogene Recycling-Geb. (VRG)	24 Mte	599.00 2.50	599.00	1
Endbetrag nach Anzahlung					599.00	
Total in CHF inkl. MwSt (CHE-116.311.185 MWST)					599.00	
Code 1: inkl. 7.7 % MwSt von CHF 556.17				42.83		

Der gesamte Rechnungsbetrag wurde bezahlt.

Nach Bezahlung der gesamten Rechnung werden Ihnen 596 Punkte innert 3 Tagen auf Ihrem Konto Supercard-Nr. 2501*****446 gutgeschrieben.

▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung Giro

Versement Virement

Versamento Girat

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungere comunicazioni



12.21

Referenz-Nr / N° de référence / N° di riferimento

Dipl. Ing. Fust
Swiss Household Services AG
Industrie Haslen 3
9245 Oberbüren

Dipl. Ing. Fust
Swiss Household Services AG
Industrie Haslen 3
9245 Oberbüren

Konto / Compte / Conto **01-4818-2**

Konto / Compte / Conto **01-4818-2**

CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

bezahlt von / Versé par / Versato da

bezahlt von / Versé par / Versato da

609

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione



AXIOMES
ENGINEERING SA

NESPRESSO

SERVICE
PARTNER

Kunde
Seriennummer
Referenz

FUST
21135900Q3292L8A1M5
6030586

Dipl. Ing. Fust AG Schaffhausen Herblinge
Stüdlackerstrasse 10
8207 Schaffhausen

Maschinenmodell
Reparaturnummer

J620 Creatista Pro Steel
568654

Reparatur Ihrer NESPRESSO Kaffeemaschine

Romanel, 21.03.2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Ihnen Ihre Nespresso Maschine zurückzusenden. Wir haben sie mit der grössten Sorgfalt repariert und haben alle Temperatur- und Wasserdruckkontrollen durchgeführt, um Ihnen das perfekte Nespresso Kaffee-Erlebnis zu garantieren.

Nachstehend finden Sie die Liste der wichtigsten Arbeiten, die durchgeführt wurden:

Ausgewechselte Teile:

1 x STEAM PUMP ASSEMBLY -240V CREATISTA PRO
2 x FLOWMETER ASSEMBLY CREATISTA+PRO
1 x WATER TANK ASSEMBLY CREATISTA PRO
1 x BACK COVER ASSEMBLY - STAINLESS STEEL CREATISTA PRO
1 x O-Ring 003,40x1,90 rouge,70 Shore

Ratschläge zur Entkalkung

2 Tassen pro Tag	: Entkalkung alle 6 Monate
4 Tassen pro Tag	: Entkalkung alle 5 Monate
6 Tassen pro Tag	: Entkalkung alle 2 Monate
> 8 Tassen pro Tag	: Entkalkung monatlich

Basierend auf einer Wasserhärte von >15 bis 25 °fH

Die Reparatur Ihrer Maschine durch unseren Partner wird mit einer Reparaturgarantie versehen, gültig für 6 (sechs) Monate, ab dem 21.03.2023. Diese Garantie annulliert keinesfalls die Herstellergarantie. Sie bezieht sich auf die Gesamtheit der Maschinenteile, abgesehen von Beschädigungen durch Nachlässigkeit, schlechte Handhabung oder Anwendung, Kalkablagerung, Wartungsmangel, keine normale Abnutzung der Maschine, durch eine vorgenommene Änderung oder jede andere externe Ursache.

Um Ihrer Nespresso Maschine eine längere Lebensdauer sicherzustellen erlauben wir uns, Ihnen die Häufigkeit der durchzuführenden Entkalkungsvorgänge gemäss der obenstehenden Tabelle in Erinnerung zu rufen. Weitere Informationen über die Qualität des Wassers in Ihrer Region können Sie im Internet unter www.qualitedeleau.ch nachlesen.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter der Nummer 021 641 75 30 oder über Internet www.axiomes.ch gerne zur Verfügung.

Wichtig: Vor dem Gebrauch eine Tasse Wasser auslassen.

Mit freundlichen Grüssen

AXIOMES ENGINEERING SA



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 9167280

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Belinda Schneider
Faselroo 703
8262 Ramsen

Warenretouren Service

Datum: 28.12.2023
Lieferschein-Nr.: 84702254
Auftrag-Nr.: 6314171

Filiale: Filiale Schaffhausen Herblinge
Sachbearbeiter: Hajrush Krasniqi
Telefon-Nr.:
E-Mail: 56@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Belinda Schneider, Faselroo 703, 8262 Ramsen

Reparaturnummer: 0006314171

Retoure von: Belinda Schneider

10	10664625	Sage Creatista Pro komplett	1	ST	GV
----	----------	--------------------------------	---	----	----

Nespressomaschine

Zieht nicht richtig Wasser vorallem beim Reinigen. Dampfdüse kommt nurkalt und Schäumt

IRIS-Code
Retourengrund

1 - 11F - - -
Artikel defekt

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

106959039

Lieferdatum:

30.05.2022





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



577820

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Crealista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			