



Lieferadresse
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 4. Januar 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14179503

Gemäss Reparaturauftrag 35882688 vom 22.12.2023
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001451109 vom 22.12.2023

Lieferanten-Nr. 62103
Versandart / Lieferbedingungen Camion / geliefert, verzollt
Lieferdatum **Mittwoch, 10. Januar 2024**

u/Ref. Rep. Service
Telefon +41 32 352 14 60
E-Mail werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen
funktioniert nicht mehr
Garantieschein liegt bei

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 07.12.2020 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001451109

Kunden-Nummer

7017

Kunden-Name

LANDI Gurmels

Zusatz

Admin

Strasse / Postfach

Hauptstrasse 120

PLZ / Ort

3212 Gurmels

Bearbeiter

kurt hostettler

Telefonnummer

+41 26 674'12'74



(00)476113300032573418

Kunden-Angaben

Beat Hostettler, Hauptstrasse 129, 3213 - Kleinbödingen

Benachrichtigung

Telefon: +41792251612

Datum

Freitag, 22. Dezember 2023

Artikel

56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Kaufdatum

07.12.2020

Serien-Nummer

Garantiedauer

60 Monate



Reparatur



Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)



Service



Beilage Garantieschein

Fehlerbeschrieb Kunde

funktioniert nicht mehr
Garantieschein liegt bei

Eingesendetes Zubehör

Datum

22.12.23

Unterschrift Landi



Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300032573418

AGRONET-Order: 1001451109, LANDI Gurmels-3212 Gurmels

Kunde: Beat Hostettler, Hauptstrasse 129, 3213 - Kleinbödingen

Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Garantieschein Ersatzprodukt

Wird ein Produkt innerhalb des Gewährleistungsanspruchs durch ein neues Produkt ersetzt, beginnt die Gewährleistungsfrist von neuem zu laufen.

Kunden-Nr.	7011	LANDI	GURMELS
Telefon	026 674 12 74	E-Mail	info@landigurmels.ch
Kontaktperson LANDI	Gauch Claudia		

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge Stk.
56770	Nespresso Krups inissia rot	1

Übergabe Datum Artikel:	
07.12.2020	

Gewährleistungsfrist bis:	
07.12.2025	

Datum

22.12.2023

Unterschrift LANDI

Gauch Claudia



Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein **05011414**
Reparaturen vom: **05.01.24**

Lieferschein Retour Nr.	
14179503	

Total: 1

Versandart:

Post ☒

LKW ☐

Ware erhalten:

Datum:

Unterschrift:



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



577876

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MC		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S		E / S	E / S			E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
Grille repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S				E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Cache du bac d'égouttage			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Batteur												
Cé de nettoyage						E / S						
Aeroccino												E / S

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal	Taché/sale				