

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



577981

Bestellnummer
Seite

4501437741
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein
Bestellnummer
Reparatur-Nr.
Datum
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Lieferantennummer
MwSt-ID
Währung

4501437741
0006323026
06.01.2024
Marco Sacchi
044 938 38 68
153@fust.ch
101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 06.01.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Wässeristrasse 40, 8340 Hinwil
Zubehör: komplett
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10647276 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 113347327 Defektbeschreibung: Maschinen zieht kein Wasser an. Mehrmalig versucht ein Kaffee raus zu lassen.	Krups Atelier XN8908 Atelier XN8908 3016661156632 Auftragspos. Aufteilung 010000 0000	1	Stück			

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10390680

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Pierre-André Duc
Eichholzstrasse 31
8623 Wetzikon ZH

Warenretouren Service

Datum: 06.01.2024
Lieferschein-Nr.: 84707743
Auftrag-Nr.: 6323026

Filiale: Filiale Hinwil
Sachbearbeiter: Marco Sacchi
Telefon-Nr.: 044 93838 68
E-Mail: 153@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Pierre-André Duc, Eichholzstrasse 31, 8623 Wetzikon ZH

Reparaturnummer: 0006323026

Retoure von: Pierre-André Duc

10	10647276	Krups Atelier XN8908 komplett	1	ST	GV
		Nespressomaschine Maschinen zieht kein Wasser an. Mehrmalig versucht ein Kaffee raus zulassen.		IRIS-Code Retourengrund	1 - 11F - - - Artikel defekt

Ausweiskontrolle:

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:



6.1.24

X Duc, Pierre

X

Kaufbeleg:

Lieferdatum:

113334448

05.01.2024



Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



990002045990501240025995

05.01.2024 11:35

4354 Hinwil Fust (2/4599)
153@fust.ch / 044-938 38 68
Es bediente Sie: Aytekin Gürsoy

10647276	Krups Ateller XN8908	Gar.Mt.	
	Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr	24	259.95 1
			0.60

Total, inkl MWST

CHF 259.95

BAR

CHF -300.00

RETOUR

CHF 40.05

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR	MWST%	TOTAL	MWST
1	8.10	259.95	19.48

Supercard-Nr: 2501xxxxxx2166

ALTER PUNKTESTAND

Saldo 3404

Superpunkte sammeln

259.35

259

SUPERPUNKTE AUS EINKAUF

259

NEUER PUNKTESTAND

Total 3663

Trophy 2-fach Punkte sammeln

51

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



577981

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M-C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
Repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
Cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			