


Axiomes



578114

MEDIA MARKT GENEVE, RTE DES ACACIAS 43, CH 1227 ACACIAS

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Téléphone: 0041 21 641 75 30

MEDIA MARKT GENEVE
RTE. DES ACACIAS 43
CH 1227 ACACIAS
Téléphone: 0848 544 455
E-mail:
CH.MM.C018.CES@MEDIAMARKT.CH
UST-ID: CHE-116.285.317 TVA



ACACIAS, 08.01.2024 10:26

Ordre/BL: C018 - 221599 - 1

Notre n° de client:

Votre référence: / RMA:

Nous vous envoyons pour RiG: réparation sous garantie

Qté:	1,00
Marque:	KRUPS
Type:	XN1005 INISSIA RED
N° série:	22157C40D030758A01N
Accessoires:	machine a café + bac a eau
État:	trace d'usage
Description de l'erreur:	l'eau fuit de partout à chaque café

Client : BIAGINO QUARTA
CH DES VERTS 40
CH 1228 PLAN-LES-OUATES

N° ticket	39419
N° caisse	104
N° article	41101722657
Date d'achat	23.09.2022

Code EAN

Nous vous prions de régler le plus vite possible l'ordre.
En cas de retour indiquez absolument le numéro mentionner en haut.
Traité par : NOLLI

Signature de l'atelier

MEDIA MARKT GENEVE, RTE. DES ACACIAS 43, CH 1227 ACACIAS

MONSIEUR
BIAGINO QUARTA
CH DES VERTS 40
CH 1228 PLAN-LES-OUATES

0041763423817

MEDIA MARKT GENEVE
RTE. DES ACACIAS 43
CH 1227 ACACIAS
Téléphone: 0848 544 455
E-mail:
CH.MM.C018.CES@MEDIAMARKT.CH
UST-ID: CHE-116.285.317 TVA



ACACIAS, 08.01.2024 10:27

Ordre réparation / bon de remise: C018 - 221599

Marque:
NESPRESSO

KRUPS

Type app.: CAPSULE MACHINE

Type:
N° de série:

XN1005 INISSIA RED
22157C40D030758A01N

Date d'achat: 23.09.2022
N° art.: 41101722657

Si garantie: sous réserves des conditions figurant dans votre mode d'emploi

Accessoires:

machine a café + bac a eau

État:

trace d'usage

Description de l'erreur:

l'eau fuit de partout à chaque café

Les contrôles et devis sont payants.

Consultez l'état des réparations sur www.mediamarkt.ch.

Notre centre de service virtuel vous fournit les dernières informations.

Délai de conservation de l'objet:

Si l'objet du mandat n'a pas été retiré dans un délai de quatre semaines après la première demande de retrait, nous nous réservons le droit de facturer un loyer de stockage approprié dès que ce délai est dépassé. Si l'objet n'est pas retiré au plus tard trois semaines après la deuxième demande de retrait, notre obligation de conservation ainsi que notre responsabilité pour tout dommage par négligence à l'objet ou pour la perte de l'objet deviennent caduques. Passé ce délai, nous nous réservons le droit de détruire l'objet, sans faire appel à un juge, ou de l'utiliser d'une quelconque manière et de réserver son utilisation à un éventuel bénéfice. La demande de retrait est envoyée à la dernière adresse connue du client. Le client est tenu d'informer Media Markt au plus vite de tout changement d'adresse.

Vous avez été servi par le collaborateur: NOLLI

Signature client

221599

Report page count: 1

Media Markt Suisse SA, succursale Genève
OUTLET_ID 618 (C018)
CASE POSTALE 1715
RTE. DES ACACIAS 43
1211 GENÈVE 26

slipstudy_vat_id CHE-116.285.317 TVA

39419	2022-09-23	2022-09-23												
104 40 4521	11:15:49	11:15:45												
Bon de vente	Transmis	56594576												
4110 . 1722657 KRUPS - XN1005 INISSIA RED														
1 x 99,95		99,95												
Total montant CHF		99,95												
Paiement en espèces		100,00												
Monnaie		-0,05												
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Net</th><th>TVA</th><th>Brut</th></tr></thead><tbody><tr><td>b 7,70%</td><td>92,80</td><td>7,15</td><td>99,95</td></tr><tr><td>Σ</td><td>92,80</td><td>7,15</td><td>99,95</td></tr></tbody></table>				Net	TVA	Brut	b 7,70%	92,80	7,15	99,95	Σ	92,80	7,15	99,95
	Net	TVA	Brut											
b 7,70%	92,80	7,15	99,95											
Σ	92,80	7,15	99,95											

End of slip study report (Create date: 8/01/24)



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



578114

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			