

# Fust

Und es funktioniert.  
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



578130

Bestellnummer  
Seite

4501438968  
1 von 1

Firma  
Axiomes Engineering SA  
Chemin de l'Orio 30a  
1032 Romanel-sur-Lausanne

## Lieferschein

### Bestellnummer

4501438968

Reparatur-Nr.

0006328707

Datum

11.01.2024

Ansprechpartner

José Pérez Palacio

Telefon

081 720 41 21

E-Mail

154@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt.-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 11.01.2024  
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Pizolstrasse 1, 8887 Mels  
Zubehör: komplett  
Kostenvoranschlag: Nein

| Position | Material                   | Bezeichnung           | Auftragsmenge | Einheit | Nettopreis | Preiseinheit | Nettowert |
|----------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 10       | 10284674                   | Krups CITIZ XN741 Red | 1             | Stück   |            |              |           |
|          | Ihre Materialbez.          | CITIZ XN741 Red       |               |         |            |              |           |
|          | EAN/UPC                    | 3016661155338         |               |         |            |              |           |
|          | <b>Kontierungsaufträge</b> |                       |               |         |            |              |           |
|          | Auftrag                    | Auftragspos.          | Aufteilung    |         |            |              |           |
|          | 113400957                  | 010000                | 0000          |         |            |              |           |
|          | Defektbeschreibung:        |                       |               |         |            |              |           |
|          | wasser kommt unten raus    |                       |               |         |            |              |           |

Elektrohaushalt · Multimedia  
Küchen · Badezimmer · Renovationen  
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia  
Cuisines · Salles de bains · Renovations  
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia  
Cucine · Bagni · Ristrutturazione  
e costruzione della propria casa



Und es funktioniert.  
Et ça fonctionne. E funziona.



990003039572608230012990

28.08.2023 11:20

4374 Mels Fust (3/3957)

154@fust.ch / 081-720 41 21

Es bediente Sie: José Pérez Palacio

*Kaffee - Masch*

10284674 Krups CITIZ XN741 Red  
Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr

Gar.Mt.  
24 129.90 1  
0.60

**Total, inkl MWST**

**CHF 129.90**

Mastercard XXXXXX\*\*\*\*\*8873

CHF -129.90

RETOUR

CHF 0.00

**MWST-Nummer: CHE-116.311.185**

| GR | MWST% | TOTAL  | MWST |
|----|-------|--------|------|
| 1  | 7.70  | 129.90 | 9.29 |

**Supercard-Nr: 2501xxxxxx4835**

**ALTER PUNKTESTAND**

Superpunkte sammeln

129.30

**Saldo 2807**

129

**SUPERPUNKTE AUS EINKAUF**

129

**NEUER PUNKTESTAND**

**Total 2936**

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.  
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

Buchung

XXXXXXXXXX8873

28.08.2023

#31417873\*00148184/AR8RQ8/00000000002#

Total-EFT CHF:

Debit Mastercard

11:20:00

129.90



Seite 1 / 1  
Kunden-Nr. 10392308

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau  
frieda grad  
Langäckerweg 6  
7324 Vilters

## Warenretouren Service

Datum: 11.01.2024  
Lieferschein-Nr.: 84710809  
Auftrag-Nr.: 6328707

Filiale: Filiale Mels  
Sachbearbeiter: José Pérez Palacio  
Telefon-Nr.: 081 72041 21  
E-Mail: 154@fust.ch

| Position | Artikel | Bezeichnung | Menge | ME | Service-Code |
|----------|---------|-------------|-------|----|--------------|
|----------|---------|-------------|-------|----|--------------|

Auftraggeber: frieda grad, Langäckerweg 6, 7324 Vilters

Reparaturnummer: 0006328707

Retoure von: frieda grad

|    |          |                                |   |    |    |
|----|----------|--------------------------------|---|----|----|
| 10 | 10284674 | Krups CITIZ XN741 Red komplett | 1 | ST | GV |
|----|----------|--------------------------------|---|----|----|

IRIS-Code  
Retourengrund

1 - 610 - - -  
Artikel defekt

Nespresso Maschine  
wasser kommt unten raus

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

\_\_\_\_\_

Name & Vorname:

\_\_\_\_\_

Unterschrift:

\_\_\_\_\_

Kaufbeleg:

111877869

Lieferdatum:

28.08.2023





**AXIOMES**  
ENGINEERING SA



Numéro de réparation Axiomes :

| Entrée | Atelier | Sortie |
|--------|---------|--------|
| M.C    |         |        |

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

|                      | Essenza + | Essenza Mini | Inissia | Citiz | Citiz&Co | U     | Pixie | Prodigio | Expert | Maestria | Vertuo Plus | Vertuo Next (POP) |
|----------------------|-----------|--------------|---------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|----------|-------------|-------------------|
| Complet              | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | E / S    | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S             |
| Bac à eau            | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S             |
| couvercle bac à eau  | E / S     |              |         | E / S | 2E / 2S  | E / S |       | E / S    | E / S  |          | E / S       | E / S             |
| Récipient à capsules | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S             |
| Bac de récupération  | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  |          |             | E / S             |
| Bac d'égouttage      | E / S     | E / S        |         | E / S | E / S    | E / S |       |          |        | E / S    |             |                   |
| Grille d'égouttage   | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | E / S    | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    |             |                   |
| repose tasse         |           |              | E / S   | E / S | 2E / 2S  |       | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S             |
| Grille repose tasse  |           |              |         |       |          |       |       |          | E / S  |          | E / S       | E / S             |
| Buse vapeur          |           |              |         |       |          |       |       |          |        | E / S    |             |                   |

|                          | Lattissima+ / Touch | Lattissima PRO | Gran Lattissima | Lattissima One | Lattissima One Evo | Atelier | Citiz & Milk        | U & Milk | Prodigio & Milk | Expert & Milk | Gran Maestria | Creatista |
|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|---------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| Complet                  | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Bac à eau                | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| couvercle bac à eau      |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         |               | E / S     |
| Récipient à capsules     | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Bac de récupération      | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | 9         |
| Bac d'égouttage          |                     |                | E / S           |                |                    |         | E / S               | E / S    |                 |               |               | E / S     |
| Grille d'égouttage       | 2E / 2S             | E / S          | E / S           |                | E / S              |         | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| repose tasse             |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               |          | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Grille repose tasse      |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   |                     |          |                 | E / S         |               |           |
| cache du bac d'égouttage |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               | E / S         |           |
| Buse vapeur              |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| Buse de détartrage       | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| Repose tasse noir        |                     |                |                 |                |                    |         | avant 2016<br>E / S |          |                 |               |               |           |
| Bac à lait / Pot à lait  | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| tuyau en silicone        | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               |           |
| Batteur                  |                     |                |                 |                |                    | E / S   |                     |          |                 |               |               |           |
| Clé de nettoyage         |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| Aeroccino                |                     |                |                 |                |                    |         | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         |           |

#### Etat général de la machine

|               |                                                 | Réception | Expédition | Remarques |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Rayures       | Parfait/neuf<br>Usure normale<br>Fortes rayures |           |            |           |
| Etat propreté | Normal<br>Taché/sale                            |           |            |           |