

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne



Bestellnummer
Seite

4501453241
1 von 1

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt.-ID

Währung

4501453241

0006338605

20.01.2024

Jean Carlos Hochuli

041 925 86 40

195@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 20.01.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Moosgasse 20, 6210 Sursee
Zubehör: kopmpl.
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284674	Krups CITIZ XN741 Red	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	CITIZ XN741 Red					
	EAN/UPC	3016661155338					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	113500889	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	Kaffe kommt nicht immer richtig und Schnell raus, Kapsel wird nicht richtig durchstoche						

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa

ioniert.
E funziona.



990002076980706220012990

07.06.2022 16:45

410 Sursee Fust (2/7698)
195@fust.ch / 041-925 86 40
Es bediente Sie: Baris Osma

15000254 * Restzahlung
Auftrags-Nr.: 0107098926

129.90 9

Total, inkl MWST

CHF 129.90

Fust-Geschenkgutschein
Maestro CH

CHF -40.00

CHF -89.90

RETOUR

CHF 0.00

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR	MWST%	TOTAL	MWST
9	0.00	129.90	0.00

* ARTIKEL IST NICHT PUNKTE- UND RABATT- BERECHTIGT

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

Buchung

Maestro

XXXXXXXXXXXXXXXX0378

07.06.2022

16:45:00

#31417961*00253105/DK9TCN/00000000002#

Total-EFT CHF:

89.90



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 9186073

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Esther Kurmann-Burch
Klosterstrasse 9B
6210 Sursee

Warenretouren Service

Datum: 20.01.2024
Lieferschein-Nr.: 84716496
Auftrag-Nr.: 6338605

Filiale: Filiale Sursee
Sachbearbeiter: Jean Carlos Hochuli
Telefon-Nr.: 041 92586 40
E-Mail: 195@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Esther Kurmann-Burch, Klosterstrasse 9B, 6210 Sursee

Reparaturnummer: 0006338605

Retoure von: Esther Kurmann-Burch

10	10284674	Krups CITIZ XN741 Red kopmpl.	1	ST	GV
----	----------	----------------------------------	---	----	----

IRIS-Code
Retourengrund

1 - 11F - - -
Artikel defekt

Nespresso Maschine
Kaffe kommt nicht immer richtig und Schnell raus, Kapsel wird nicht richtig durchstoche

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

107098926

Lieferdatum:

22.06.2022



Ax omes



578322

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MC		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			