

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



578487

Bestellnummer
Seite

4501462515
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt-ID

Währung

4501462515

0006344820

26.01.2024

Sinan Ückilinc

031 850 13 50

71@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 26.01.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Sandstr. 8, 3322 Schönbühl
Zubehör: Kompl.
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284673 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 113559974 Defektbeschreibung: Gerät heizt nicht mehr. Kaffee wird nicht warm	Krups PIXIE XN304 Red PIXIE XN304 Red 3016661155161 Auftragspos. 010000 Aufteilung 0000	1	Stück			

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau /-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 30149232

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren
Frau
Natascha Käser
Bundkofen 495
3054 Schüpfen

Warenretouren Service

Datum: 26.01.2024
Lieferschein-Nr.: 84719851
Auftrag-Nr.: 6344820

Filiale: Filiale Schönbühl Coop Mega St
Sachbearbeiter: Sinan Ückilinc
Telefon-Nr.: 032 34436 00
E-Mail: 45@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Natascha Käser, Bundkofen 495, 3054 Schüpfen
Reparaturnummer: 0006344820
Retoure von: Natascha Käser

10	10284673	Krups PIXIE XN304 Red Kompl. Nespresso Maschine Gerät heizt nicht mehr. Kaffee wird nicht warm	1	ST IRIS-Code Retourengrund	GV 1 - 110 - - - Artikel defekt
----	----------	---	---	--------------------------------------	---

Ausweiskontrolle: ☐

Datum: _____

Name & Vorname: _____

Unterschrift: _____

Kaufbeleg: 112820301
Lieferdatum: 24.11.2023



FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

4396 Schönbühl Fust (1/5720)
71@fust.ch / 031-850 13 50
Es bediente Sie: Sinan Ückilinc



990001057202411230009450
24.11.2023 16:39

10284673 Krups PIXIE XN304 Red
Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr

	Gar.Mt.		
24	94.50	1	
	0.60		

Total, inkl MWST CHF **94.50**

Mastercard XXXXXX*****4014 CHF -94.50

RETOUR CHF 0.00

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR	MWST%	TOTAL	MWST
1	7.70	94.50	6.76

Supercard-Nr: 2501xxxxxx4567

enthaltener Personal-Rabatt: CHF -10.50 0)

ALTER PUNKTESTAND

Superpunkte sammeln 93.90 93 387 ic

SUPERPUNKTE AUS EINKAUF

NEUER PUNKTESTAND 93 93 Total 480

Trophy 1-fach Punkte digital sammeln 9

Aktion	Gesamt	eingelöst
@Trophy 2-fach Punkte digital	1	1
@15% auf alle Tintenpatronen/Toner	1	0
@Trophy Prämien einlösen	1	0
@Trophy Prämien einlösen	1	0

11.185

TOTAL
94.50

Gar.Mt.
24 94.50 1
0.60

CHF 94.50
CHF -94.50
CHF 0.00

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

567

Buchung Debit Mastercard Contactless
XXXXXXXXXXXX4014
24.11.2023 16:39:00
#31417926*00352137/J8IM5L/00000000002#
Total-EFT CHF: 94.50

CHF -10.50

Saldo 387
93.90 93
93
Total 480

Trophy 1-fach Punkte digital sammeln 9

Aktion	Gesamt	eingelöst
@Trophy 2-fach Punkte digital	1	1
@15% auf alle Tintenpatronen/Toner	1	0
@Trophy Prämien einlösen	1	0
@Trophy Prämien einlösen	1	0

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

Buchung Debit Mastercard Contactless
XXXXXXXXXXXX4014
24.11.2023 16:39:00
#31417926*00352137/J8IM5L/00000000002#
Total-EFT CHF: 94.50



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



578487

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
ME		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			