

Axiomes



578593

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 5. Februar 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14197350

Gemäss Reparaturauftrag 36055327 vom 02.02.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001469848 vom 02.02.2024

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Dienstag, 6. Februar 2024	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Guten Tag
Die Kaffeemaschine verliert Wasser.
Das Wasser läuft unterhalb der Maschine aus.
Problem hat im Dezember 2023 angefangen.
Besten Dank

XN741BCH/4J0-4321

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
			Einkauf	
75425.01 NESPRESSO PIXIE TITAN KRUPS Kaufdatum: 05.05.2020 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001469848



(00)476113300032870289

Kunden-Nummer	3064		
Kunden-Name	LANDI Pilatus AG		
Zusatz	LANDI Malters		
Strasse / Postfach	Mettlenmatte 1	Bearbeiter	Damian Burch
PLZ / Ort	6102 Malters	Telefonnummer	+41 58 434'21'50

Kunden-Angaben	Rolf Rüssli, Ammergehrigen 10 , 6102 - Malters		
Benachrichtigung	Telefon: +41796997718		
Datum	Freitag, 2. Februar 2024		
Artikel	53831 - NESPRESSO PIXIE TITAN KRUPS		
Kaufdatum	05.05.2020	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		



Reparatur



Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)



Service



Beilage Garantieschein

Fehlerbeschrieb Kunde

Guten Tag
Die Kaffeemaschine verliert Wasser.
Das Wasser läuft unterhalb der Maschine aus.
Problem hat im Dezember 2023 angefangen.
Besten Dank

XN741BCH/4J0-4321

Eingesendetes Zubehör

Datum

Unterschrift Landi

02.02.24



Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300032870289

AGRONET-Order: 1001469848, LANDI Pilatus AG-6102 Malters
Kunde: Rolf Rüssli, Ammergehrigen 10 , 6102 - Malters
Artikel-Nr.: 53831 Modell: NESPRESSO PIXIE TITAN KRUPS



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



578593

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M-C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			