

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



N° 1276086

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	07.02.2024	N° de client:	6251917
Référence client:	32741348	Marque:	NESPRESSO
Appareil:	Citiz & Milk Turmix Nespresso TX275 Citiz&Milk Sil	N° de série:	18185292d025758A0NG
Date d'achat:		Compensation:	Facture

Accessoires: Maschine an sich komplett

Description de la panne

Maschine hat wahrscheinlich einen Pumpendefekt. Wenn man die Maschine einschaltet und einen Kaffee zu machen probiert, tröpfelt nur ein wenig Wasser hinaus. Auch macht die Maschine komische Geräusche. Nach kurzer Zeit schaltet sie aus. // FEHLER: TEILDEFEKT - TRITT IMMER AUF

Prix maximal de la réparation

80.00

Cher partenaire de service

Veuillez noter notre référence de réparation sur toute correspondance (e-mail, bon de retour, facture, note de crédit).

Avoir, appareil de remplacement ou réparé à retourner à l'adresse suivante :

Sertronics AG
Lindächerstrasse 1
5413 Birmenstorf

Veuillez établir la note de crédit directement à Migros et envoyer une copie à plattform@sertronics.com.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 86041



Datum:	07.02.2024	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		
Typ / ID	Beschreibung		
TR 1276086	Citiz & Milk Turmix Nespresso TX275 Citiz&Milk Sil (18185292d025758A0NG), 32741348		

Empfangsbestätigung

Name		
Nummernschild		
Datum		
Unterschrift		

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

32741348



32741348



32741348



32741348



Auftragsnummer:

32741348

03.02.2024

Auftragsdatum:

03.02.2024

Kauf-Datum:

Voraus. Abholtermin:

23.02.2024

Ende Werkstatt

20.02.2024

Alte Beleg-Nummer:

Kunde:

Brigitte Munzinger, Hombergstrasse 73, 4612, Wangen b. Olten

Kunden Telefonnummer:

0794116712 / 0794116712

Garantieschein:

nein

Filiale:

AA MEL Olten Sälipark, 2376, 4600, Olten

Artikelnummer:

71745770000016

Artikelbezeichnung:

Turmix Nespresso TX275 Ci

Marke/Typ/Seriennummer

NESPRESSO / Citiz & Milk /

Datensicherung:

Zubehör:

Maschine an sich komplett

Verkaufspreis CHF:

0.00

Reparaturstelle:

9106, 511, SERTRONICS AG

Bemerkung:

Service-Krit:

62/99

Kostenvoranschlag ab CHF:

80.00

Verpackung/Zustand:

Ohne Verpackung - abgenutzt



* 1 2 7 6 0 8 6 *

1276086

Fremdprodukt M-Service -

Axionnes Engineering SA - Migros Olten

07.02.24 14:21

Ihren aktuellen Auftragsstatus sowie eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör finden Sie unter: www.migros-service.ch

FEHLER: TEILDEFEKT - TRITT IMMER AUF

Maschine hat wahrscheinlich einen Pumpendefekt. Wenn man die Maschine einschaltet und einen Kaffee zu machen probiert, tröpfelt nur ein wenig Wasser hinaus. Auch macht die Maschine komische Geräusche. Nach kurzer Zeit schaltet sie aus.

MIGROS
Ein M hilfsbereiter.

32741348





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes
578662

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
I.M		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S		E / S	E / S			E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
Grille repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S				E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Cache du bac d'égouttage			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal	Taché/sale				