

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



N° 1280015

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	16.02.2024	N° de client:	6251915
Référence client:	32743777	Marque:	Krups
Appareil:	Nespresso Atelier XN8908CH	N° de série:	221255852004858A09f
Date d'achat:	12.11.2022	Compensation:	Garantie

Accessoires: Document, Bulletin de garantie, Bac à eau, Wassertank ohne Deckel

Description de la panne

Bevor der Kaffee kommt, kommt Wasser und danach verdünnter Kaffee. Egalwelche Kapsel. // FEHLER: TEILDEFEKT - TRITT ZEITWEISE AUF

Cher partenaire de service

Veuillez noter notre référence de réparation sur toute correspondance (e-mail, bon de retour, facture, note de crédit).

Avoir, appareil de remplacement ou réparé à retourner à l'adresse suivante :

Sertronics AG
Lindächerstrasse 1
5413 Birmenstorf

Veuillez établir la note de crédit directement à Migros et envoyer une copie à plattform@sertronics.com.

MIGROS

Melectronics Egerkingen Gäupark
Tel. 058 567 75 50
Genossenschaft Migros Aare
Industriestrasse 20, 3321 Schönbühl

Garantieschein

Artikelbezeichnung: Nespresso Atelier
Artikelnummer: 7180.118.000.00
Artikelpreis: 299.00
Netto-Warenwert für Rückerstattung: 299.00
Garantiedauer: 24 Monate
Kaufdatum: 12.11.2022
Ende der Garantiezeit: 11.11.2024
Garantiescheinnummer: 0036833 042006400

Cumulus-Nummer 2099.400.619.132
Punktestand per 11.11.2022 2956.12

Die Garantiebestimmungen der Migros sind am
Kundendienst erhältlich oder unter www.migros.ch.
Garantieschein vor Licht und Wärme schützen.
Ersatzteile und Zubehör können Sie auch online bestellen
unter www.migros-service.ch

Filiale	Bedien.	KNr	Bon	Datum	Zeit
0036833	0510323	042	0064	12.11.2022	12:02:46 CF6M

MIGROS

Melectronics Egerkingen Gäupark
Tel. 058 567 75 50
Genossenschaft Migros Aare
Industriestrasse 20, 3321 Schönbühl

Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total	#
Nespresso Atelier	1	299.00		299.00	2
Cumulus-Bonuspunkte					
Bonus-Coupon 2x			598.00		

Total CHF 299.00

Visa
Total in EUR 299.00
318.09

Transazione Visa Contactless
XXXXXXXXXXXX0188
12.11.2022 12:03
#31404779*00766804/825693/0000
0000002#
Totale-EFT CHF: 299.00

Cumulus-Nummer 2099.400.619.132
Punktestand per 11.11.2022 2956.12
Erhaltene Punkte 598.00

#	MWST.-Nummer	Satz	CHE-105.792.739	MWST
Gr			Total	
2		7.70 %	299.00	21.30

Besten Dank für Ihren Einkauf!



Filiale	Bedien.	KNr	Bon	Datum	Zeit
0036833	0510323	042	0064	12.11.2022	12:02:46 CF6M

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 86812



Datum:	16.02.2024	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1280015	Nespresso Atelier XN8908CH (22125S852004858A09f), 32743777

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



578891

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			