

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



N° 1283217

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	22.02.2024	N° de client:	6251966
Référence client:	32746713	Marque:	Krups
Appareil:	Nespresso Atelier XN8908CH	N° de série:	23019S852010358A09a
Date d'achat:	17.02.2024	Compensation:	Garantie

Accessoires: kompl. Verpackung, Bulletin de garantie

Description de la panne

zieht kein Wasser an // FEHLER: VOLLDEFEKT - TRITT IMMER AUF

Cher partenaire de service

Veuillez noter notre référence de réparation sur toute correspondance (e-mail, bon de retour, facture, note de crédit).

Avoir, appareil de remplacement ou réparé à retourner à l'adresse suivante :

Sertronics AG
Lindächerstrasse 1
5413 Birmenstorf

Veuillez établir la note de crédit directement à Migros et envoyer une copie à plattform@sertronics.com.

MIGROS

MIGROS

Genossenschaft Migros Luzern
Melectronics Surseepark
Tel. 041 926 39 40

Garantieschein

Artikelbezeichnung: Nespresso Atelier
Artikelnummer: 7180.118.000.00
Artikelpreis: 299.90
Netto-Warenwert für Rückerstattung: 299.90
Garantiedauer: 24 Monate
Kaufdatum: 17.02.2024
Ende der Garantiezeit: 16.02.2026
Garantiescheinnummer: 0076720 042005200
Cumulus-Nummer 2099.600.521.303
Punktestand per 07.01.2024 137.00

Die Garantiebestimmungen der Migros sind am Kundendienst erhältlich oder unter www.migros.ch.
Garantieschein vor Licht und Wärme schützen.
Ersatzteile und Zubehör können Sie auch online bestellen unter www.migros-service.ch

Filiale Bedien. KNr Bon Datum Zeit
0076720 0537934 042 0052 17.02.2024 09:48:40 CGM

MIGROS

Genossenschaft Migros Luzern
Melectronics Surseepark
Tel. 041 926 39 40

Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Gesamt	Total #
Nespresso Atelier	1	299.90		299.90 2
Total CHF				299.90
Mastercard				299.90
Total in EUR				340.80

Buchung Debit Mastercard
XXXXXXXXXXXX2877 09:48
17.02.2024
#31441086*00514034/RENLJH/0000
0000002#
Total-EFT CHF: 299.90
Cumulus-Nummer 2099.600.521.303
Punktestand per 07.01.2024 137.00
Erhaltene Punkte 299.90

MWST.-Nummer
Gr 2
Satz 6.10 %
CHE-105.802.421 MWST
Total 299.90 MWST 22.47

Besten Dank für Ihren Einkauf!
www.migros-luzern.ch



010100767200421702240052000029990
Filiale Bedien. KNr Bon Datum Zeit
0076720 0537934 042 0052 17.02.2024 09:48:40 CGM

micasa
MIGROS

DO IT+GARDEN
MIGROS

m electronics
MIGROS

SPORT

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 87370



Datum:	22.02.2024	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		
Typ / ID	Beschreibung		
TR 1283217	Nespresso Atelier XN8908CH (23019S852010358A09a), 32746713		

Empfangsbestätigung

Name		
Nummernschild		
Datum		
Unterschrift		

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

32746713

32746713

32746713



Auftragsnummer:	32746713	19.02.2024
Auftragsdatum:	19.02.2024	
Kauf-Datum:	17.02.2024	
Voraus. Abholtermin:	08.03.2024	Ende Werkstatt 05.03.2024
Alte Beleg-Nummer:		
Kunde:	LU MEL Surseepark, Bahnhofstrasse 30, 6210, Sursee	
Kunden Telefonnummer:	041-9263940 /	
Garantieschein:	ja	
Filiale:	LU MEL Surseepark, 3094, 6210, Sursee	
Artikelnummer:	71801180000020	
Artikelbezeichnung:	Nespresso Atelier XN8908C	
Marke/Typ/Seriennummer:	Krups/ /	
Datensicherung:		
Zubehör:	kompl. Verpackung	
Verkaufspreis CHF:	299.00	
Reparaturstelle:	9106, 511, SERTRONICS AG	
Bemerkung:		
Service-Krit:	62/99	
Kostenvoranschlag ab CHF:	0.00	
Verpackung/Zustand:	Originalverpackung - optisch guter Zust.	



Fremdprodukt M-Service -
Axiomes Engineering SA - Migros Sursee

22.02.24 10:17

Ihren aktuellen Auftragsstatus sowie eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör finden Sie unter: www.migros-service.ch

FEHLER: VOLLDEFEKT - TRITT IMMER AUF
zieht kein Wasser an

MIGROS
Ein M hilfsbereiter.

32746713



Axiomes



579008

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			