



Lieferadresse
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 29. Februar 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14213741

Gemäss Reparaturauftrag 36154529 vom 24.02.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001480970 vom 24.02.2024

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Freitag, 1. März 2024	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen Die Kaffeemaschine verliert Wasser. Somit hat es einen See neben der Kaffeemaschine. Somit ist sie undicht.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 16.10.2020 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00

Warenwert	CHF	0,00
------------------	------------	-------------

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001480970

Kunden-Nummer 50508

Kunden-Name LANDI Weinland
Genossenschaft

Zusatz Laden Marthalen

Strasse / Postfach Güterstrasse 3

PLZ / Ort 8460 Marthalen

Bearbeiter

Julia Maurer

Telefonnummer

+41 58 476'57'20



(00)476113300033043286

Kunden-Angaben

Helmut Fitz, Ellikonstr. 9 , 8462 - Rheinau

Benachrichtigung

SMS: +41523190040 / +41798149434

Datum

Samstag, 24. Februar 2024

Artikel

56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Kaufdatum

16.10.2020

Serien-Nummer

Garantiedauer

60 Monate



Reparatur



Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)



Service



Beilage Garantieschein

Fehlerbeschreibung Kunde

Die Kaffeemaschine verliert Wasser. Somit hat es einen See
neben der Kaffeemaschine. Somit ist sie undicht.

Eingesendetes Zubehör

- Wasserbehälter
- Einschub für Behälter
Kaffeekapseln
- Behälter Kaffeekapseln

Datum

24.02.24

Unterschrift Landi

Julia Maurer

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300033043286

AGRONET-Order: 1001480970, LANDI Weinland Genossenschaft-8460 Marthalen

Kunde: Helmut Fitz, Ellikonstr. 9 , 8462 - Rheinau

Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT



Weinland Genossenschaft
Güterstrasse 3
8460 Marthalen
Tel. 058 / 476 57 20

Garantieschein

NESPRESSO KRUPS INISSIA R01

Artikelnummer: 50770
Preis: 79.95

Garantie 60 Monate, bis 16.10.2025



Bon: 10890
Kasse: 2020401

16.10.2020 14:54
Shop: 20204



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



579171

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			