

Axiomes



579402

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 6. März 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14218504

Gemäss Reparaturauftrag 36199656 vom 04.03.2024

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001485536 vom 04.03.2024

Lieferanten-Nr.

62103

Versandart / Lieferbedingungen

Camion / geliefert, verzollt

Lieferdatum

Donnerstag, 7. März 2024

u/Ref.

Telefon

E-Mail

Rep. Service

+41 32 352 14 60

werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Suivi de l'ordre pour 1001478213

la machine ne fonctionne toujours pas correctement :

Le café a mauvais gout

la machine fait beaucoup de bruit

l'eau continue de couler après la fin du café

la machine a un délais assez long pour commencer à couler le café

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.	
				Einkauf	
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE Kaufdatum: 28.06.2019 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000		0,00
Warenwert				CHF	0,00

Mit freundlichen Grüssen

Landi Schweiz AG Dotzigen

Ordre de service

Suivi d'ordre de service 1001478213

No-AGRONET: 1001485536



(00)476113300033112876

Numéro de client	8041		
Nom client	LANDI Région Neuchâtel SA		
Complément	Landi Région Neuchâtel SA Môtiers		
Rue / boîte postale	Rue de la Gare 14	Personne en charge	
NP / lieu	2112 Môtiers	No-téléphone	+41 58 434'33'43

Informations client	Christophe Burri, Collège 8 , 2112 - Môtiers NE
Notification	Téléphone: +41328614782
Date	lundi, 4 mars 2024
Article	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE
Date d'achat	28.06.2019
Durée garantie	60 Mois

☒ Réparation
 ☐ Devis à partir du PV Landi de CHF 50.00, sauf pour l'assortiment Mobility à partir de CHF 100.00
 ☐ Service

☒ Certificat de garantie en annexe

Description de l'erreur Client

Suivi de l'ordre pour 1001478213
la machine ne fonctionne toujours pas correctement :

Le café a mauvais gout
 la machine fait beaucoup de bruit
 l'eau continue de couler après la fin du café
 la machine a un délais assez long pour commencer à couler le café

Accessoire envoyé

Date 4.3.24 Signature LANDI 

Date _____ Signature du chauffeur _____



(00)476113300033112876

AGRONET-Order: 1001485536, LANDI Région Neuchâtel SA-2112 Môtiers
 Client: Christophe Burri, Collège 8 , 2112 - Môtiers NE
 No article: 56770 Modèle: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE

La garantie est limitée à la remise en état professionnelle du véhicule. Les autres revendications au titre de la garantie, telles que la révocation (annulation du contrat de vente pour défaut de la chose achetée) ou la réduction de prix sont exclues.

Lieferschein 07031121

Reparaturen vom: 07.03.24

Lieferschein Retour Nr.			
14218504			

Total: 1

Versandart:

Post ☒

LKW ☐

Ware erhalten:

Datum:

Unterschrift:

Axiomes



579402

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	CitiZ	CitiZ&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	CitiZ & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			