



Lieferadresse
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 13. März 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14224703

Gemäss Reparaturauftrag 36221995 vom 08.03.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001487510 vom 08.03.2024

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Freitag, 15. März 2024	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Nachfolgeauftrag zu 1001400089
Kapseln werden verzogen nicht gut eingespannt. Es läuft deutlich zu viel Wasser und Schaum heraus unter der Kapsel.
Wurde getestet in Landi. Bitte gut testen Kunden sind verärgert bitten um eine neue Maschine.
Schon mal in Rep.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
			Einkauf	
71343.01 NESPRESSO CITIZ SILBER Kaufdatum: 20.04.2023 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0.00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

Nachfolgeauftrag zu 1001400089

AGRONET-Nr.: 1001487510



(00)476113300033141142

Kunden-Nummer	457		
Kunden-Name	LANDI Niesen Genossenschaft		
Zusatz	Laden		
Strasse / Postfach	Blumensteinstrasse 28	Bearbeiter	
PLZ / Ort	3634 Thierachern	Telefonnummer	+41 33 346'86'86

Kunden-Angaben	Roland Heinzelmann, Erzenbergstrasse 20 , 4410 - Liestal		
Benachrichtigung	SMS: +41619216580 / +41794841953		
Datum	Freitag, 8. März 2024		
Artikel	50967 - NESPRESSO CITIZ SILBER		
Kaufdatum	20.04.2023	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		

☒ Reparatur	☐ Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)	☐ Service
☒ Beilage Garantieschein		

Fehlerbeschrieb Kunde

Nachfolgeauftrag zu 1001400089
Kapseln werden verzogen nicht gut eingespannt. Es läuft deutlich zu viel Wasser und Schaum heraus unter der Kapsel.
Wurde getestet in Landi. Bitte gut testen. Kunden sind verärgert bitten um eine neue Maschine.
Schon mal in Rep.

Eingesendetes Zubehör

Datum

8.3.24

Unterschrift Landi

[Handwritten signature]

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300033141142

AGRONET-Order: 1001487510, LANDI Niesen Genossenschaft-3634 Thierachern
Kunde: Roland Heinzelmann, Erzenbergstrasse 20 , 4410 - Liestal
Artikel-Nr.: 50967 **Modell:** NESPRESSO CITIZ SILBER

Lieferschein 14031027

Reparaturen vom: 14.03.24

Lieferschein Retour Nr.			
14224703			

Total: 1

Versandart:

Post ☒

LKW ☐

Ware erhalten:

Datum: _____

Unterschrift: _____



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



579863

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			