



Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein
Bestellnummer
Reparatur-Nr.
Datum
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Lieferantennummer
MwSt-ID
Währung

4501513750
0006390934
12.03.2024
Gabriell Djelosi
043 411 42 60
2@fust.ch
101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 12.03.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Feldstrasse 85, 8180 Bülach
Zubehör: Komplet
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284674 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 113982227 Defektbeschreibung: Rünnt beim Gebrauch.	Krups CITIZ XN741 Red CITIZ XN741 Red 3016661155338 Auftragspos. 010000 Aufteilung 0000	1	Stück			

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

4321 Bülach Süd Fust (2/1398)
2@fust.ch / 043-411 42 60
Es bediente Sie: Gökhan Altincay



10284674 Krups CITIZ XN741 Red
Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr

Gar.Mt.
24 129.00 1
0.60

Total, inkl MWST

PostFinance XXXX25**

CHF 129.00

RETOUR

CHF -129.00

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

CHF 0.00

GR 1
MWST% 7.70

TOTAL
129.00

MWST
9.22

ALTER PUNKTESTAND

Superpunkte sammeln

128.40

Saldo 4293

SUPERPUNKTE AUS EINKAUF

128

NEUER PUNKTESTAND

128

Total 4421

Supercard-Nr: 2501xxxxx1655

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

PostFinance Card Contactless

Buchung
XXXX2553
05.08.2022

#31417747*0011665/3JO8hH/00000000004#

17:17:00

Total-EFT CHF:

129.00

Nespresso
Rot

5.8.22

2 Jahre

NESPRESSO.



221 300 06c 0413 58A 2Ab



Serial number | N° de série | Seriennummer |
Numero di serie | Número de serie

► 1 — 2 — 3

nespresso.com





Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 3381731

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen B | 9245 Oberbüren

Frau
Renate Nef
Trottenweg 9
8427 Freienstein

Warenretouren Service

Datum: 12.03.2024
Lieferschein-Nr.: 84742236
Auftrag-Nr.: 6390934

Filiale: Filiale Bülach Süd
Sachbearbeiter: Gabriell Djelosi
Telefon-Nr.: 043 41142 60
E-Mail: 2@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Renate Nef, Trottenweg 9, 8427 Freienstein

Reparaturnummer: 0006390934

Retoure von: Renate Nef

10	10284674	Krups CITIZ XN741 Red Komplett	1	ST	GV
----	----------	-----------------------------------	---	----	----

IRIS-Code
Retourengrund

1 - 11F - - -
Artikel defekt

Nespresso Maschine
Rünnt beim Gebrauch.

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

107743458

Lieferdatum:

05.08.2022





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



579865

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S
										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			