

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



579874

Bestellnummer
Seite

4501512502
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501512502

Reparatur-Nr.

0006389545

Datum

11.03.2024

Ansprechpartner

Benedetto Tedesco

Telefon

052 725 01 40

E-Mail

96@fust.ch

Lieferantenummer

101595

MwSt.-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 11.03.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Zürcherstrasse 305, 8500 Frauenfeld
Zubehör: kpl
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10294192	Sage Creatista Plus St	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	SNE800BSS4QEU1 Creatista Plus St					
	EAN/UPC	9312432033794					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	113971061	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	Display, Drehklopf, alter Auftrag 638227						

Auf Garantie reparieren!

Alter Auftrag 638227

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau /-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 8754559

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Alexander Strasser
Rosenbergstrasse 34
8500 Frauenfeld

Warenretouren Service

Datum: 11.03.2024
Lieferschein-Nr.: 84741537
Auftrag-Nr.: 6389545

Filiale: Filiale Frauenfeld
Sachbearbeiter: Benedetto Tedesco
Telefon-Nr.: 071 92910 40
E-Mail: 96@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Alexander Strasser, Rosenbergstrasse 34, 8500 Frauenfeld

Reparaturnummer: 0006389545

Retoure von: Alexander Strasser

10	10294192	Sage Creatista Plus St kpl	1	ST	GV
		Nespressomaschine Display, Drehklopf, alter Auftrag 638227		IRIS-Code Retourengrund	1 - 110 - - - Artikel defekt

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:



Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Alexander Strasser
Rosenbergstrasse 34
8500 Frauenfeld

Filial Nr. 2096 Filiale Frauenfeld

Verkäufer: Tim Elias Schuhmacher
Eingang: 04.03.2024
Telefon-Nr.: 052 725 01-40
E-Mail: 96@fust.ch

Avisierung: Per SMS
Telefon-Nr.: +41798699176
E-Mail: nistka@bluewin.ch

Erwartete Reparaturdauer: 7 Wochen

Reparaturauftrag-Nr. 6382277



Reparaturgegenstand und Beschreibung des Defektes

Gerät: 10294192 Sage Creatista Plus St	Serien-Nr.:
Defekt: Es kommt fast nur Wasser. Und sehr wenig Kaffee.	Typenbezeichnung:
Zustand: normale Gebrauchsspuren	Gerät zurückgesetzt: Nein
Schaden durch Fremdeinwirkung ersichtlich? Nein	Unsachgemässe Nutzung ersichtlich? Nein

Garantiebeleg: 0105006405	Lieferdat.: 27.11.2021
Kostenrahmen: 0.00 CHF	Betrag für Pauschalreparatur: 0.00 CHF
Kostenvoranschlag: Ja	Preis für Kostenvoranschlag: 99.00 CHF

Reparaturbedingungen der Dipl. Ing. Fust

Wir garantieren Ihnen den Auftrag raschmännlich auszuführen. Sollte sich während den Reparaturarbeiten herausstellen, dass sich die Ausführung nicht mehr lohnt (gemessen am Wert des Gerätes), verpflichten wir uns, Ihr Gerät umweltgerecht zu entsorgen und Ihnen eine Offerte für den Ersatz des defekten Gerätes (Neu- oder Aufarbeitung) zu unterbreiten. Falls weder eine Reparatur noch eine Ersatzgeräte-Anschaffung in Frage kommt, sind wir berechtigt, eine pauschale Entsorgung und Bearbeitung zu verrechnen.

Datensicherung

Der Kunde ist verpflichtet, alle auf dem Gerät gespeicherten Daten zu sichern.

Dipl. Ing. Fust gegen Verrechnung vor.

Datenverlustes; auch dann nicht, wenn ein solcher Verlust durch ein solches Verhalten verursacht wurde.

Auftragserteilung

Ich beauftrage die **Dipl. Ing. Fust**, die Reparatur raschmöglichst und zu günstiger Kostenbearbeitung auszuführen. Ich verpflichte mich, die Reparaturkosten **bar** zu bezahlen. Ausgenommen davon sind Reparaturen in Garantie oder Geräte mit laufenden Miet- oder Garantieverlängerungsverträgen gemäss Konditionen.

Auf ausgeführte Arbeiten und ersetzte Teile gewähren wir 6 Monate Garantie.

Datum: _____ Unterschrift: _____

Datensicherung erwünscht: ☐ Ja (CHF) ☐ Nein

In Reparatur übernommenes Zubehör

Komp. _____

0006382277

0006382277

0006382277

0006382277





AXIOMES
ENGINEERING SA

Numéro de réparation Axiomes :



Axiomes

579874

Entrée	Atelier	Sortie
A.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			