

Axiomes



579984

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 15. März 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14227124

Gemäss Reparaturauftrag 36249817 vom 13.03.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001490307 vom 13.03.2024

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Freitag, 15. März 2024	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Gleiches Problem wie letztes Mal. Meldedatum 10.03.2023
Wenn man Kaffee rausslassen möchte, muss man die Klappe wo man die Kapsel reintut, anheben und wenn man Glück hat geht es dann.

Garantieschein hatte der Kunde verloren.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
				Einkauf
71343.01 NESPRESSO CITIZ SILBER Kaufdatum: 22.08.2022 Garantiebeleg: Nein		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001490307

Kunden-Nummer	279	 (00)476113300033186860
Kunden-Name	LANDI Region Aemme	
Zusatz	Hasle-Rüegsau 1	
Strasse / Postfach	Dicki	Bearbeiter
PLZ / Ort	3415 Hasle-Rüegsau	Telefonnummer
		Yana Eichenberger +41 58 476'92'92

Kunden-Angaben	Markus Gerber, Mannenberg , 3417 - Rüegsau	
Benachrichtigung	SMS: +41344614162	
Datum	Mittwoch, 13. März 2024	
Artikel	50967 - NESPRESSO CITIZ SILBER	
Kaufdatum	22.08.2022	Serien-Nummer
Garantiedauer	60 Monate	

☒ **Reparatur**
☒ **Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)**
☒ **Service**

☐ **Beilage Garantieschein**

Fehlerbeschrieb Kunde

Gleiches Problem wie letztes Mal. Meldedatum 10.03.2023
Wenn man Kaffee rauss lassen möchte, muss man die Klappe wo man die Kapsel reintut, anheben und wenn man Glück hat geht es dann.

Garantieschein hatte der Kunde verloren.

Eingesendetes Zubehör

Datum 13.3.24 **Unterschrift Landi** 

Datum _____ **Unterschrift Chauffeur** _____



AGRONET-Order: 1001490307, LANDI Region Aemme-3415 Hasle-Rüegsau
Kunde: Markus Gerber, Mannenberg , 3417 - Rüegsau
Artikel-Nr.: 50967 **Modell:** NESPRESSO CITIZ SILBER

Lieferschein 18031251

Reparaturen vom: 18.03.24

Lieferschein Retour Nr.		
14227124		

Total: 1

Versandart:

Post ☒

LKW ☐

Ware erhalten:

Datum:

Unterschrift:



AXIOMES
ENGINEERING SA



Axiomes

579984

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			