

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



580107

Bestellnummer
Seite

4501516811
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt-ID

Währung

4501516811

0006394395

16.03.2024

José Pérez Palacio

081 720 41 21

154@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 16.03.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Pizolstrasse 1, 8887 Mels
Zubehör: Kompl.
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10751931 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 114013776 Defektbeschreibung: Kaffee kommt nicht gut aus. Beim zweitesmal hat es gar nicht mehr funktioniert. Es tropft Kaffee und verteilt es bei weissem Feld in nendran. Bitte dies anschauen.	Krups Nespresso® Vertuo Pop CoconutW Nespresso® Vertuo Pop CoconutWhite 3045380022034 Auftragspos. Aufteilung 010000 0000	1	Stück			

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 9401482

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Martina Kohler
Täliweg 39
8887 Mels

Warenretouren Service

Datum: 16.03.2024
Lieferschein-Nr.: 84744125
Auftrag-Nr.: 6394395

Filiale: Filiale Mels
Sachbearbeiter: José Pérez Palacio
Telefon-Nr.: 081 72041 21
E-Mail: 154@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Martina Kohler, Täliweg 39, 8887 Mels

Reparaturnummer: 0006394395

Retoure von: Martina Kohler

10	10751931	Krups Nespresso® Vertuo Pop Kompl.	1	ST	GV
		Nespresso Maschine Kaffee kommt nicht gut aus. Beim zweitesmal hat es gar nicht mehrfunktioniert. Es tropft Kaf		IRIS-Code Retourengrund	1 - 11F - - - Artikel defekt

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

113565501

Lieferdatum:

29.01.2024





Filiale-No.
2154

Ort
Mels

Verkäufer Nr
11140

Verkäufer Name
José Pérez Santiago

Datum
27.1.2024

Adresse
Dipl. Ing. Fust
Pizolstrasse 1
8887 Mels SG

Kontakt
Telefon: 081 720 41 21
E-Mail: 154@fust.ch

Rechnungsadresse

☒ Frau

☒ Lieferadresse

☒ Eigentümer

Firma

Vorname
Martina

Nachname
Kohler

Strasse/Nr.
Täliweg 39

PLZ/Ort
8887 Mels

Telefon
+41815992151

Mobil
+41795867196

E-Mail
r.kohler@gmx.ch

Artikel

Anz.	Artikelnr.	Bezeichnung	Marke	Typ	Garantie Mt.	Preis/Stk.	Kaufpreis
1	10751931	Nespresso Maschine	Krups	*XN9201CH Vertuo Pop coconut white	24	79.95	79.95
		Lieferart: Lieferung bis Dienstag					
1	10746323	Waschmittel TwinDos	Miele	UltraPhase 2 11891790		17.90	17.90
		Lieferart: Mitnahme in Filiale					
1	10755671	Waschmittel TwinDos	Miele	UltraPhase 1 11887240		17.90	17.90
		Lieferart: Mitnahme in Filiale					

*Artikel mit 30 Tage Umtauschrecht. Siehe AGB.

Total CHF

inkl. gesetzlicher MwSt.

115.75

Unterschrift Kauf ☒ AGB akzeptiert

[Handwritten Signature]

Zahlung

☒ Zahlen an der Kasse
Supercard:2501*****177



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			Arrivée très mal protégée Accessoires étalés et ouverts
Etat propreté	Normal Taché/sale			