

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



580122

Bestellnummer
Seite

4501520603
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501520603

Reparatur-Nr.

0006397109

Datum

19.03.2024

Ansprechpartner

Ismail Yayik

Telefon

044 839 50 80

E-Mail

111@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt.-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 19.03.2024

Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Obere Verkaufsebene, 8301 Glattzentrum

Zubehör: komp

Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284670	Krups CITIZ XN741Chrom	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	CITIZ XN741Chrom					
	EAN/UPC	3016661155345					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	114041304	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	Keine Funktion, ha laut Kundenaussage kurz vor dem ableben relativ laut getönt						

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Rénovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10411864

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Bea Wohlgemuth
Talgüetlistrasse 6
8303 Bassersdorf

Warenretouren Service

Datum: 19.03.2024
Lieferschein-Nr.: 84745431
Auftrag-Nr.: 6397109

Filiale: Filiale Glattzentrum
Sachbearbeiter: Ismail Yayik
Telefon-Nr.: 044 83950 80
E-Mail: 111@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Bea Wohlgemuth, Talgüetlistrasse 6, 8303 Bassersdorf

Reparaturnummer: 0006397109

Retoure von: Bea Wohlgemuth

10	10284670	Krups CITIZ XN741Chrom komp	1	ST	GV
----	----------	-----------------------------	---	----	----

IRIS-Code
Retourengrund

1 - 110 - - -
Artikel defekt

Nespresso Maschine
Keine Funktion, ha laut Kundenaussage kurz vor dem ableben relativ lautgetönt

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg: 109357318
Lieferdatum: 22.12.2022





Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10411864

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Bea Wohlgemuth
Talgüetlistrasse 6
8303 Bassersdorf

Warenretouren Service

Datum: 19.03.2024
Lieferschein-Nr.: 84745431
Auftrag-Nr.: 6397109

Filiale: Filiale Glattzentrum
Sachbearbeiter: Ismail Yayik
Telefon-Nr.: 044 83950 80
E-Mail: 111@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Bea Wohlgemuth, Talgüetlistrasse 6, 8303 Bassersdorf

Reparaturnummer: 0006397109

Retoure von: Bea Wohlgemuth

10	10284670	Krups CITIZ XN741Chrom komp	1	ST	GV
----	----------	-----------------------------	---	----	----

IRIS-Code
Retourengrund

1 - 110 - - -
Artikel defekt

Nespresso Maschine
Keine Funktion, ha laut Kundenaussage kurz vor dem ableben relativ lautgetönt

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

109357318

Lieferdatum:

22.12.2022



FustUnd es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.4349 Glattzentrum Fust (2/3145)
111@fust.ch / 044-839 50 80
Es bediente Sie: Ensar Sahin

990002031452212220011900

22.12.2022 09:41

bis Dez. 2026

10284670	Krups CITIZ XN741 Chrom	Gar.Mt.	
	Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr	24	83.00 1
			0.60
15000197 *	GVL-C GARANTIEVERLAENGERUNG + 2J.	24	36.00 1
Total, inkl MWST		CHF	119.00
Mastercard XXXXX*****5868		CHF	-119.00
RETOUR		CHF	0.00

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR	MWST%	TOTAL	MWST
1	7.70	119.00	8.51

Supercard-Nr: 2501xxxxxx8973

* ARTIKEL IST NICHT PUNKTE- UND RABATT- BERECHTIGT

* GLEICHZEITIG GILT DIESER BELEG ALS NACHWEIS FÜR DIE GARANTIEVERLÄNGERUNG TYP C.
NICHT VON DEN GARANTIELEISTUNGEN GEDECKT SIND Z.B. BATTERIEN/AKKUS.**ALTER PUNKTESTAND**

Superpunkte sammeln	82.40	Saldo	3935
---------------------	-------	--------------	-------------

SUPERPUNKTE AUS EINKAUF**NEUER PUNKTESTAND**

	82
Total	4017

Trophy Punkte sammeln

8

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

Buchung

XXXXXXXXXXXX5868

22.12.2022

#31417809*00151566/761555/00000000002#

Total-EFT CHF:

Mastercard

09:41:00

119.00



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



580122

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S
										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal	Taché/sale				