

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



N° 1296172

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	26.03.2024	N° de client:	6251852
Référence client:	32755853	Marque:	NESPRESSO
Appareil:	NESPRESSO TX155 Turmix L- KAPSELMASCHINE TX155 INIS	N° de série:	16341C40j021188A01p
Date d'achat:		Compensation:	Facture

Accessoires: Récipient, Document, Grille, Emballage d'origine

Description de la panne

Das Wasser Läuft nach dem aufheizen aus. // FEHLER: VOLLDEFECT - TRITT IMMER AUF

Prix maximal de la réparation

80.00

Cher partenaire de service

Veuillez noter notre référence de réparation sur toute correspondance (e-mail, bon de retour, facture, note de crédit).

Avoir, appareil de remplacement ou réparé à retourner à l'adresse suivante :

Sertronics AG
Lindächerstrasse 1
5413 Birmenstorf

Veuillez établir la note de crédit directement à Migros et envoyer une copie à plattform@sertronics.com.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



Lieferschein Nr. 90254

Datum:	26.03.2024	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1296172	NESPRESSO TX155 Turmix L-KAPSELMASCHINE TX155 INIS (16341C40j021188A01p), 32755853

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Abholschein

19.03.2024

Genossenschaft Migros Aare
Hauptsitz Schönbühl
Postfach
3321 Schönbühl

Tel.: 0848 12 11 22
Fax: 044 277 73 05
migros.service@mfmag.ch

Auftragsnummer: 32755853
Auftragsdatum: 19.03.2024
Filiale: AA MEL Bern Marktgasse, 6710, 3011, Bern
Voraus. Abholtermin: 10.04.2024, definitiver Termin wird mitgeteilt
Kunde: Isabel Arrocho, Sandrainstr. 4, 3007, Bern
Garantieschein: nein
Artikel: L-KAPSELMASCHINE TX155 IN / 71742770000014
Marke/Typ/Seriennummer: NESPRESSO / NESPRESSO TX155 Turmix /
Zubehör: Komplet
Ersatzgerät:
Ersatzgerät/Nummer:
Kostenvorschlag ab CHF: 80.00
Verpackung/Zustand: Originalverpackung - optisch guter Zust.

Ihren aktuellen Auftragsstatus sowie eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör finden Sie unter: www.migros-service.ch

FEHLER: VOLLDEFEKT - TRITT IMMER AUF
Das Wasser Läuft nach dem aufheizen aus.

32755853



32755853



32755853



32755853



Auftragsnummer: 32755853
Auftragsdatum: 19.03.2024
Kauf-Datum:
Voraus. Abholtermin: 10.04.2024 Ende Werkstatt 05.04.2024
Alte Beleg-Nummer:
Kunde: Isabel Arrocho, Sandrainstr. 4, 3007, Bern
Kunden Telefonnummer: 031 534 31 95 / 0797579994
Garantieschein: nein
Filiale: AA MEL Bern Marktgasse, 6710, 3011, Bern
Artikelnummer: 71742770000014
Artikelbezeichnung: L-KAPSELMASCHINE TX155 IN
Marke/Typ/Seriennummer: NESPRESSO / NESPRESSO TX155 Turmix /
Datensicherung:
Zubehör: Komplet
Verkaufspreis CHF: 0.00
Reparaturstelle: 9106, 511, SERTRONICS AG
Bemerkung:
Service-Krit: 62/99
Kostenvorschlag ab CHF: 80.00
Verpackung/Zustand: Originalverpackung - optisch guter Zust.

Ihren aktuellen Auftragsstatus sowie eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör finden Sie unter: www.migros-service.ch

FEHLER: VOLLDEFEKT - TRITT IMMER AUF
Das Wasser Läuft nach dem aufheizen aus.

MIGROS
Ein M hilfsbereiter.

32755853



Fremdprodukt M-Service -
Avionics Engineering SA - Migros Bern

* 1 2 9 6 1 7 2 *



26.03.24 08:14



AXIOMES
ENGINEERING SA



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			