

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



N° 1297971

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	28.03.2024	N° de client:	6251936
Référence client:	32757249	Marque:	Krups
Appareil:	Nespresso Atelier XN8908CH	N° de série:	20352S852051458A09d
Date d'achat:	28.05.2022	Compensation:	Garantie

Accessoires: Document, Bulletin de garantie, Égouttoir, Grille, Bac à eau

Description de la panne

Interner Schaden, es kommt nur Wasser raus kein Kaffee mehr. Kapsel wird auch nicht mehr richtig durchgestochen / /
FEHLER: VOLLDEFEKT - TRITT IMMER AUF

Cher partenaire de service

Veuillez noter notre référence de réparation sur toute correspondance (e-mail, bon de retour, facture, note de crédit).

Avoir, appareil de remplacement ou réparé à retourner à l'adresse suivante :

Sertronics AG
Lindächerstrasse 1
5413 Birmenstorf

Veuillez établir la note de crédit directement à Migros et envoyer une copie à plattform@sertronics.com.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 90482



Datum:	28.03.2024	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		
Typ / ID	Beschreibung		
TR 1297971	Nespresso Atelier XN8908CH (20352S852051458A09d), 32757249		

Empfangsbestätigung

Name		
Nummernschild		
Datum		
Unterschrift		

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

MIGROS

GENOSSENSCHAFT MIGROS AARE
MEL Buchs Wynecenter

Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total	#
Nespresso Atelier	1	299.00	60.00	239.00	2
Zwischentotal				239.00	

Cumulus Bons

CUMULUS BON 20.-	20.00-	9
CUMULUS BON 10.-	10.00-	9
CUMULUS BON 10.-	10.00-	9
CUMULUS BON 10.-	10.00-	9
CUMULUS BON 10.-	10.00-	9
CUMULUS BON 10.-	10.00-	9
CUMULUS BON 10.-	10.00-	9
CUMULUS BON 10.-	10.00-	9
CUMULUS BON 10.-	10.00-	9
CUMULUS BON 10.-	10.00-	9
CUMULUS BON 10.-	10.00-	9
CUMULUS BON 10.-	10.00-	9
CUMULUS BON 5.-	5.00-	9
CUMULUS BON 5.-	5.00-	9
CUMULUS BON 5.-	5.00-	9
CUMULUS BON 5.-	5.00-	9
CUMULUS BON 5.-	5.00-	9
CUMULUS BON 5.-	5.00-	9
CUMULUS BON 5.-	5.00-	9
CUMULUS BON 5.-	5.00-	9
CUMULUS BON 5.-	5.00-	9

Cumulus Bonuspunkte
Bonus-Coupon 2x 478.00

Sie sparen total 60.00

Total CHF 74.00
Cumulus-Mastercard 74.00

BUCHUNG Cumulus-Mastercard
XXXXXXXXXXXX4447
28.05.2022 18:21
#31404733*00776627/223045/NA#
Total EFT CHF: 74.00

Cumulus-Nummer 2099.341.934.110
Punktestand per 24.05.2022 3959.34
Erhaltene Punkte 313.00

MWST.-Nummer CHE-105.792.739 MWST
Gr 2 Satz 7.70 % Total 74.00 MWST
9 Aufteilung MWST. verhältnismässig 5.29

Besten Dank für Ihren Einkauf!



010100367030432805220061000007400

Filiale	Bed.	KNr	Bon	Datum	Zeit
0036703	0536558	043	0061	28.05.2022	18:20:49 CFM

Bei inhaltlichen Abweichungen zwischen diesem Dokument und den Migros internen Belegen sind letztere massgebend.

Axiomes



580377

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			