



Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 2. April 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14241742

Gemäss Reparaturauftrag 36331650 vom 27.03.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001498287 vom 27.03.2024

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Donnerstag, 4. April 2024	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen Die Maschine ist undicht im inneren des Wasserbehälters. Aus der Maschine tritt Wasser heraus. Kaffee kommt von oben normal raus aber wenig da ja Wasser herausläuft.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
			Einkauf	
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 10.03.2021 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001498287

Kunden-Nummer	50115	 (00)476113300033308231		
Kunden-Name	LANDI THULA Genossenschaft			
Zusatz	Laden Matzingen			
Strasse / Postfach	St. Gallerstrasse 52		Bearbeiter	Caamano Jeremy
PLZ / Ort	9548 Matzingen		Telefonnummer	+41 52 369'40'05

Kunden-Angaben	Georg Bertogg, Schlossberweg 5 , 9545 - Wängi	
Benachrichtigung	Telefon: +41798741882	
Datum	Mittwoch, 27. März 2024	
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT	
Kaufdatum	10.03.2021	Serien-Nummer
Garantiedauer	60 Monate	



Reparatur



Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)



Service



Beilage Garantieschein

Fehlerbeschrieb Kunde

Die Maschine ist undicht im inneren des Wasserbehälters.
Aus der Maschine tritt Wasser heraus. Kaffee kommt von
oben normal raus aber wenig da ja Wasser herausläuft.

Eingesendetes Zubehör

Datum

27.03

Unterschrift Landi



Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300033308231


AGRONET-Order: 1001498287, LANDI THULA Genossenschaft-9548 Matzingen
Kunde: Georg Bertogg, Schlossberweg 5 , 9545 - Wängi
Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

IMG-20210310-WA0006.jpg

ENERG IE IA

KRUPS

Inissia
XN100/ XN101



A+


44
kWh/annum

08/2016

ENERG IE IA

KRUPS

Inissia
XN100/ XN101



A+

44
kWh/annum

08/2016

100 KB

88.1 KB

Landi

LANDI Matzingen
Laden Matzingen
St. Gallerstrasse 50
9548 Matzingen
Tel. 052 369 40 05

Garantieschein

NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Artikelnummer:
Preis:

56770
79.95

Garantie 60 Monate, bis 10.03.2026



0109422222004

Bon: 22293
Kasse: 2008701

10.03.2021 11:27
Shop: 20087

Landi

LANDI Matzingen
Laden Matzingen
St. Gallerstrasse 50
9548 Matzingen
Tel. 052 369 40 05

Garantieschein

NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Artikelnummer:
Preis:

56770
79.95

Garantie 60 Monate, bis 10.03.2026



0109422222004

Bon: 22293
Kasse: 2008701

10.03.2021 11:27
Shop: 20087

20275C40C006558A01M



N° de série | Serial number | Seriennummer |
Numero di serie | Número de serie | Número de série

NESPRESSO.Club



Lieferschein 03041457

Reparaturen vom: 03.04.24

Lieferschein Retour Nr.	
14241742	

Total: 1

Versandart:

Post ☒

LKW ☐

Ware erhalten:

Datum:

Unterschrift:

Axiomes



580436

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	CitiZ	CitiZ&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse												
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	CitiZ & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S			E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			