

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



N° 1298989

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	04.04.2024	N° de client:	6269658
Référence client:	32757772	Marque:	Krups
Appareil:	Nespresso Atelier XN8908CH	N° de série:	20134S852001558A09X
Date d'achat:	25.03.2024	Compensation:	Garantie

Accessoires: Komplet, Égouttoir, Récipient, Bulletin de garantie, Grille, Bac à eau

Description de la panne

Die Maschine saugt Kein Wasser mehr an. // FEHLER: TEILDEFEKT - TRITT IMMER AUF

Cher partenaire de service

Veuillez noter notre référence de réparation sur toute correspondance (e-mail, bon de retour, facture, note de crédit).

Avoir, appareil de remplacement ou réparé à retourner à l'adresse suivante :

Sertronics AG
Lindächerstrasse 1
5413 Birmenstorf

Veuillez établir la note de crédit directement à Migros et envoyer une copie à plattform@sertronics.com.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 90857



Datum:	04.04.2024	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1298989	Nespresso Atelier XN8908CH (20134S852001558A09X), 32757772

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

MIGROS

Melectronics Interlaken
Tel. 058 567 81 50
Genossenschaft Migros Aare
Industriestrasse 20, 3521 Schönbühl

Garantieschein

Artikelbezeichnung:	Nespresso Atelier
Artikelnummer:	7180.118.000.00
Artikelpreis:	299.90
Rabatte:	224.90
Netto-Warenwert für Rückerstattung:	75.00
Garantiedauer:	24 Monate
Kaufdatum:	25.03.2024
Ende der Garantiezeit:	24.03.2026
Garantiescheinnummer:	0036790 042001800
Cumulus-Nummer	2099.376.685.537
Punktestand per 16.03.2024	1336.33

Die Garantiebestimmungen der Migros sind an
Kundendienst erhältlich oder unter www.migros.ch.
Garantieschein vor Licht und Wärme schützen.
Ersatzteile und Zubehör können Sie auch online bestellen
unter www.migros-service.ch

Filiale	Bedien.	KNr	Bon	Datum	Zeit
0036790	0534757	042	0018	25.03.2024	08:39:39 CFB

Abholschein

26.03.2024

Genossenschaft Migros Aare
Hauptsitz Schönbühl
Postfach
3321 Schönbühl

Tel.: 0848 12 11 22
Fax: 044 277 73 05
migros.service@mfmag.ch

Auftragsnummer: 32757772
Auftragsdatum: 26.03.2024
Filiale: AA MEL Interlaken, 6790, 3800, Interlaken

Voraus. Abholtermin: 17.04.2024, definitiver Termin wird mitgeteilt
Kunde: AA MEL Interlaken, Rugenparkstrasse 1, 3800, Interlaken


Garantieschein: ja
Artikel: Nespresso Atelier XN8908C / 71801180000020
Marke/Typ/Seriennummer: Krups / /
Zubehör: Komplett

Ersatzgerät:
Ersatzgerät/Nummer:
Kostenvoranschlag ab CHF: 0.00
Verpackung/Zustand: Ohne Verpackung - optisch guter Zust.

Ihren aktuellen Auftragsstatus sowie eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör finden Sie unter: www.migros-service.ch

FEHLER: TEILDEFEKT - TRITT IMMER AUF
Die Maschine saugt Kein Wasser mehr an.


32757772




32757772



32757772



32757772



Auftragsnummer: 32757772
Auftragsdatum: 26.03.2024
Kauf-Datum: 25.03.2024
Voraus. Abholtermin: 17.04.2024
Alte Beleg-Nummer:
Kunde: AA MEL Interlaken, Rugenparkstrasse 1, 3800, Interlaken
Kunden Telefonnummer: 058-5678150 /
Garantieschein: ja
Filiale: AA MEL Interlaken, 6790, 3800, Interlaken
Artikelnummer: 71801180000020
Artikelbezeichnung: Nespresso Atelier XN8908C
Marke/Typ/Seriennummer: Krups / /
Datensicherung:
Zubehör: Komplett

26.03.2024

Ende Werkstatt

12.04.2024

Verkaufspreis CHF: 75.00
Reparaturstelle: 9106, 511, SERTRONICS AG
Bemerkung:
Service-Krit: 62/99
Kostenvoranschlag ab CHF: 0.00
Verpackung/Zustand: Ohne Verpackung - optisch guter Zust.



Fremdprodukt M-Service -
Axiomes Engineering SA - Migros Interlaken

04.04.24 09:44

Ihren aktuellen Auftragsstatus sowie eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör finden Sie unter: www.migros-service.ch

FEHLER: TEILDEFEKT - TRITT IMMER AUF
Die Maschine saugt Kein Wasser mehr an.

MIGROS
Ein M hilfsbereiter.

32757772





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



580502

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			