



Lieferadresse
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 5. April 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14245070

Gemäss Reparaturauftrag 36366142 vom 03.04.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001502036 vom 03.04.2024

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Montag, 8. April 2024	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Die Kaffeemaschine lässt keinen Kaffee raus oder nur ganz wenig. Man musste mind. 4 mal den Knopf drücken damit die Kaffeetasse voll war.
Sie wurde in der Landi getestet und dort kam gar nichts mehr raus.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.	
				Einkauf	
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 03.04.2024 Garantiebeleg: Ja		1 ST		0.0000	0,00
Warenwert				CHF	0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001502036



(00)476113300033363087

Kunden-Nummer	51121		
Kunden-Name	LANDI Appenzell AG		
Zusatz	Landi Appenzell Mettlen Strasse 10		
Strasse / Postfach	Mettlenstrasse 10	Bearbeiter	Flavia Brülisauer
PLZ / Ort	9050 Appenzell	Telefonnummer	+41 71 788'89'05

Kunden-Angaben	Noah Rohner, Rosenböhleli 4 , 9050 - Appenzell Meister.		
Benachrichtigung	SMS: +41788423130		
Datum	Mittwoch, 3. April 2024		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	03.04.2024	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		

☒ Reparatur

☒ Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)

☐ Service

☒ Beilage Garantieschein

Fehlerbeschrieb Kunde

Die Kaffeemaschine lässt keinen Kaffee raus oder nur ganz wenig. Man musste mind. 4 mal den Knopf drücken damit die Kaffeetasse voll war.
Sie wurde in der Landi getestet und dort kam gar nichts mehr raus.

Eingesendetes Zubehör

Datum

3.04.24

Unterschrift Landi

F. Brülisauer

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300033363087

AGRONET-Order: 1001502036, LANDI Appenzell AG-9050 Appenzell
Kunde: Noah Rohner, Rosenböhleli 4 , 9050 - Appenzell Meister.
Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT



Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein 08041127

Reparaturen vom: 08.04.24

Lieferschein Retour Nr.		
14245070		

Total: 1

Versandart:

Post ☒

LKW ☐

Ware erhalten:

Datum: _____

Unterschrift: _____



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



580538

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MC		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			