

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



Bestellnummer
Seite

4501540157
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt.-ID

Währung

4501540157

0006415174

10.04.2024

Gionata Razzi

041 268 64 20

115@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 10.04.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Seetalstrasse 50, 6020 Emmenbrücke
Zubehör: Kompl.
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10102706 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 114233906 Defektbeschreibung: Rinnt unten raus	Krups Inissia XN1005 red Inissia XN1005 red 01094222200 Auftragspos. 010000 Aufteilung 0000	1	Stück			

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10417156

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Simone Iepali
Obere Erlen 21
6020 Emmenbrücke

Warenretouren Service

Datum: 10.04.2024
Lieferschein-Nr.: 84754993
Auftrag-Nr.: 6415174

Filiale: Filiale Emmen Wohncenter
Sachbearbeiter: Gionata Razzi
Telefon-Nr.: 041 26864 20
E-Mail: 115@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Simone Iepali, Obere Erlen 21, 6020 Emmenbrücke

Reparaturnummer: 0006415174

Retoure von: Simone Iepali

10	10102706	Krups Inissia XN1005 red Kompl.	1	ST	GV
----	----------	------------------------------------	---	----	----

Nespressomaschine
Rinnt unten raus

IRIS-Code
Retourengrund

1 - 11F - - -
Artikel defekt

Ausweiskontrolle:

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:



10.04.24

Iepali

[Signature]

Kaufbeleg:

Lieferdatum:

110404527

30.03.2023



Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



990002023133003230007990

30.03.2023 16:29

4336 Emmenbr. Wohncenter (2/2313)

115@fust.ch / 041-268 64 20

Es bediente Sie: Michael Mathis

10102706 Krups Inissia XN1005 red
Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr

Gar.Mt.

24

79.90 1

0.60

Total, inkl MWST

CHF

79.90

BAR

CHF

-100.00

RETOUR

CHF

20.10

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR

MWST%

TOTAL

MWST

1

7.70

79.90

5.71

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



580758

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			