



FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



580858

Bestellnummer
Seite

4501545045
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein
Bestellnummer
Reparatur-Nr.
Datum
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Lieferantennummer
MwSt.-ID
Währung

4501545045
0006418011
13.04.2024
Rolf Isler
052 725 01 40
96@fust.ch
101595
CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 13.04.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Zürcherstrasse 305, 8500 Frauenfeld
Zubehör: komplett
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10102706	Krups Inissia XN1005 red	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	Inissia XN1005 red					
	EAN/UPC	010942222200					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	114262421	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	rinnt unten raus, alles vl	Wasser, Wasserlache, kommt kein Wasser, kein					
	Kaffee, verliert unten Wasser						



Filiale-No.
2096

Ort
Frauenfeld

Verkäufer Nr
555

Verkäufer Name
Rolf Isler

Datum
14.1.2023

Adresse
Dipl. Ing. Fust
Zürcherstrasse 305
8500 Frauenfeld TG

Kontakt
Telefon: 052 725 01 40
E-Mail: 96@fust.ch

Rechnungsadresse

☒ Herr

☒ Lieferadresse

☒ Eigentümer

Firma

Vorname
Angelo

Nachname
Amato

Strasse/Nr.
Ziegelweg 8

PLZ/Ort
8500 Frauenfeld

Telefon

Mobil
+41767929527

E-Mail
nicht erfasst

Artikel

Anz.	Artikelnr.	Bezeichnung	Marke	Typ	Garantie Mt.	Preis/Stk.	Kaufpreis
1	10102706	Nespressomaschine	Krups	*Inissia XN1005 rot	24	79.90	79.90
		Lieferart: Lieferung bis Dienstag					

*Artikel mit 30 Tage Umtauschrecht. Siehe AGB.

Total CHF

inkl. gesetzlicher MwSt.

79.90

Unterschrift Kauf ☒ AGB akzeptiert

Zahlung

☒ Zahlen an der Kasse

Rechnung Reparatur

Swiss Household Services AG | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Angelo Amato
Ziegelweg 8
8500 Frauenfeld

Auftrags-Nr.: 6014088
Rechnungs-Nr.: 5013461541
Rechnungs-Datum: 07.03.2023
Abteilung: Reparaturen
Telefon-Nr.: 071 955 51 20
E-Mail: rep@fust.ch

Oberbüren, 07.03.2023

Warenempfänger: Angelo Amato, Ziegelweg 8, 8500 Frauenfeld

Gerät: Krups Inissia XN1005 red Vertrag: 0109636577 Lieferdat.: 17.01.2023
Zubehör: komplett

Menge	Artikel	Bezeichnung	Preis	Betrag	MwSt
1 ST	10102706	Krups Inissia XN1005 red	27.51	27.51	1
	Garantie		-100.00%	-27.51	
Total in CHF exkl. MwSt				0.00	
Code 1: 7.7 % MwSt von CHF 0.00				0.00	
Total in CHF inkl. MwSt (CHE-116.311.185 MWST)				0.00	

Kunde **FUST**
 Seriennummer **22150C40D077558A01Q**
 Referenz **6014088**

Dipl. Ing. Fust AG Frauenfeld
 Zürcherstrasse 305
 8500 Frauenfeld

Maschinenmodell **C40 Inissia Ruby Red**
 Reparaturnummer **568087**

Reparatur Ihrer NESPRESSO Kaffeemaschine

Romanel, 06.03.2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Ihnen Ihre Nespresso Maschine zurückzusenden. Wir haben sie mit der grössten Sorgfalt repariert und haben alle Temperatur- und Wasserdruckkontrollen durchgeführt, um Ihnen das perfekte Nespresso Kaffee-Erlebnis zu garantieren.

Nachstehend finden Sie die Liste der wichtigsten Arbeiten, die durchgeführt wurden:

Ausgewechselte Teile:

1 x CC SLEEVE O-RING TB ASM 230V INISSIA
 1 x HIGH PRESSURE CONNECTOR ASSY
 INISSIA/EXPERT/U/PRODIGIO/KITCHENAID
 2 x O-Ring 003,40x1,90 rouge,70 Shore
 1 x Pumpe EN4FM 220-240V
 INISSIA/U/PRODIGIO/EXPERT/ESSENZA MINI
 1 x Isolation Pompe Inissia/Expert/Essenza
 Mini//U/Prod/KitchenAid
 1 x Electronic back PCB 220-240V assy INISSIA
 1 x BU Housing Pyramid plate INISSIA
 1 x Abdeckung der Brüheinheit
 INISSIA
 1 x Cable cover 65 EVO 90-05 INISSIA

Ratschläge zur Entkalkung

2 Tassen pro Tag	: Entkalkung alle 6 Monate
4 Tassen pro Tag	: Entkalkung alle 5 Monate
6 Tassen pro Tag	: Entkalkung alle 2 Monate
> 8 Tassen pro Tag	: Entkalkung monatlich

Basierend auf einer Wasserhärte von >15 bis 25 °fH

Die Reparatur Ihrer Maschine durch unseren Partner wird mit einer Reparaturgarantie versehen, gültig für 6 (sechs) Monate, ab dem 06.03.2023. Diese Garantie annulliert keinesfalls die Herstellergarantie. Sie bezieht sich auf die Gesamtheit der Maschinenteile, abgesehen von Beschädigungen durch Nachlässigkeit, schlechte Handhabung oder Anwendung, Kalkablagerung, Wartungsmangel, keine normale Abnutzung der Maschine, durch eine vorgenommene Änderung oder jede andere externe Ursache.

Um Ihrer Nespresso Maschine eine längere Lebensdauer sicherzustellen erlauben wir uns, Ihnen die Häufigkeit der durchzuführenden Entkalkungsvorgänge gemäss der obenstehenden Tabelle in Erinnerung zu rufen. Weitere Informationen über die Qualität des Wassers in Ihrer Region können Sie im Internet unter www.qualitedeleau.ch nachlesen.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter der Nummer 021 641 75 30 oder über Internet www.axiomes.ch gerne zur Verfügung.

Wichtig: Vor dem Gebrauch eine Tasse Wasser auslassen.

Mit freundlichen Grüssen

AXIOMES ENGINEERING SA

Axiomes



580858

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			