

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



581420

Bestellnummer
Seite

4501552025
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt.-ID

Währung

4501552025

0006424410

20.04.2024

Amjad Khan

034 428 21 10

63@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 20.04.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Buchmattstrasse 118, 3400 Burgdorf
Zubehör: kompl.
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10647276 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 114327713 Defektbeschreibung: rünnt wasser unten Wasser raus	Krups Atelier XN8908 Atelier XN8908 3016661156632 Auftragspos. 010000 Aufteilung 0000	1	Stück			

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 9673271

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Sibylle Stucki
Ey 2a
3400 Burgdorf

Warenretouren Service

Datum: 20.04.2024
Lieferschein-Nr.: 84760161
Auftrag-Nr.: 6424410

Filiale: Filiale Burgdorf
Sachbearbeiter: Amjad Khan
Telefon-Nr.: 034 42821 10
E-Mail: 63@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Sibylle Stucki, Ey 2a, 3400 Burgdorf

Reparaturnummer: 0006424410

Retoure von: Sibylle Stucki

10	10647276	Krups Atelier XN8908 kompl. Nespressomaschine rünnt wasser unten Wasser raus	1	ST IRIS-Code Retourengrund	GV 1 - 11F - - - Artikel defekt
----	----------	---	---	--------------------------------------	---

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

111420013

Lieferdatum:

18.07.2023



Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Seite
Kunden-Nr.
Vertrags-Nr.

1 / 1
9673271
2024018750

Garantienachweis

Shop Bestell-Nr.: 111420013
Bestelldatum: 14.07.2023
Rechnungs-Nr.: 5015113742
Rechnungs-Datum: 14.07.2023
Abteilung: Shopoffice
Kontakt: helpcenter.fust.ch/hc/de

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Sibylle Stucki
Ey 2a
3400 Burgdorf

Oberbüren, 21.07.2023

Warenempfänger: Sibylle Stucki, Ey 2a, 3400 Burgdorf

Menge	Artikel	Bezeichnung	Garantie	Preis	Betrag	MwSt
1	10647276	Nespressomaschine - Krups Atelier XN8908 inkl. vorgezogene Recycling-Geb. (vRG)	24 Mte	259.00 0.60	259.00	1
Total in CHF inkl. MwSt (CHE-116.311.185 MWST)					259.00	
Code 1: inkl. 7.7 % MwSt von CHF 240.48				18.52		

Nach Bezahlung der gesamten Rechnung werden Ihnen 258 Punkte innert 3 Tagen auf Ihrem Konto Supercard-Nr. 2501*****416 gutgeschrieben.

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Rénovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



581420

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M-C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
Repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
Cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aérocino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal	Taché/sale				