

Axiomes

581434

Lieferadresse
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 22. April 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14261349

Gemäss Reparaturauftrag 36467891 vom 18.04.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001513201 vom 18.04.2024

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Dienstag, 23. April 2024	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen la cafetière ne coule plus , cafetière détartrée

Produkt	Prod.-Nr.	Lieferant	Menge	ME	Preis	Betrag exkl.
					Einkauf	
71958.01	NESPRESSO KRUPS	NISSIA ROUGE	1	ST	0.0000	0,00
Kaufdatum: 12.06.2019						
Garantiebeleg: Ja						
Warenwert					CHF	0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Ordre de service

No-AGRONET: 1001513201

Numéro de client 8300

Nom client Cercle des agriculteurs (CAG)

Complément Meinier

Rue / boîte postale Rte de Compois 14

NP / lieu 1252 Meinier

Personne en charge emma

No-téléphone +41 22 752'44'71



(00)476113300033534142

Informations client Alain Pastor, 27 route de cornière , 1241 - Puplinge

Notification Téléphone: +41786771473

Date jeudi, 18 avril 2024

Article 56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE

Date d'achat 12.06.2019 Numéro de série

Durée garantie 60 Mois

☐ Réparation



Devis à partir du PV Landi de CHF 50.00, sauf pour l'assortiment Mobility à partir de CHF 100.00



Service



Certificat de garantie en annexe

Description de l'erreur Client

la cafetière ne coule plus , cafetière détartrée

Accessoire envoyé

si des frais le client ne veux pas payer que reparation si garantie

Date

Signature LANDI

Date

Signature du chauffeur



(00)476113300033534142

AGRONET-Order: 1001513201, Cercle des agriculteurs (CAG)-1252 Meinier

Client: Alain Pastor, 27 route de cornière , 1241 - Puplinge

No article: 56770 Modèle: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE

Cafetière rouge → D. u



Bon de garantie

NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE

No. d'article
Prix:

56770
79.95

Garantie 60 mois, jusqu'au 12.06.2024



Bon: 40259
Caisse: 2000601

12.06.2019 10:21
Shop: 20006

48.671 14 73

Lieferschein 23041414

Reparaturen vom: 23.04.24

Lieferschein Retour Nr.	
14261349	

Total: 1

Versandart:

Post ☒

LKW ☐

Ware erhalten:

Datum:

Unterschrift:



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



581434

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Crealista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
Cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			