

Axiomes



581514

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 24. April 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14263062

Gemäss Reparaturauftrag 36472967 vom 19.04.2024

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001513896 vom 19.04.2024

Lieferanten-Nr.

62103

Versandart / Lieferbedingungen

Camion / geliefert, verzollt

Lieferdatum

Donnerstag, 25. April 2024

u/Ref.

Telefon

E-Mail

Rep. Service

+41 32 352 14 60

werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

elle coule quand le client fait le café. il a de l'eau partout

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS NISSIA ROUGE Kaufdatum: 26.07.2023 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00

Warenwert

CHF 0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Ordre de service

No-AGRONET: 1001513896

Numéro de client	7006	 (00)476113300033543465
Nom client	LANDI Moléson-Sarine SA	
Complément	LANDI Bulle	
Rue / boîte postale	Rte de Riaz 87	Personne en charge
NP / lieu	1630 BULLE	sylvie pilloud
		No-téléphone
		+41 58 434'24'00

Informations client	SAMUEL BULLIRD, rue de la saint maritaine 19 , 1700 - Fribourg	
Notification	SMS: +41762801078	
Date	vendredi, 19 avril 2024	
Article	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE	
Date d'achat	26.07.2023	Numéro de série
Durée garantie	60 Mois	

☒ Réparation
 ☒ Devis à partir du PV Landi de CHF 50.00, sauf pour l'assortiment Mobility à partir de CHF 100.00
 ☐ Service

☒ Certificat de garantie en annexe

Description de l'erreur Client
elle coule quand le client fait le café. il a de l'eau partout

Accessoire envoyé
machine à café

Date

19.04.24

Signature LANDI



Date

Signature du chauffeur





(00)476113300033543465

AGRONET-Order: 1001513896, LANDI Moléson-Sarine SA-1630 BULLE
 Client: SAMUEL BULLIRD, rue de la saint maritaine 19 , 1700 - Fribourg
 No article: 56770 Modèle: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE

1.5 Garantie sur
LANDI répond vis
de l'usure norm

L'usure norm

Le client est
de garantie s
peuvent être

La garantie es
tion (annulati

1.6 Garantie
LANDI est resp
sont pas des v
du client, dég.

L'usure norma

Sont considé
a été lavée ave

Il incombe au
correctement.

2. Réparatic
Les réparations

Pour les produi

Un devis gratui
n'est en revanc
n'excèdent pas

3. Remarque
Les points enur
d'affiche à côté
generales-de-v

Landi

LANDI Moleson-Sarine SA
Route de Riaz 87
1630 Bulle
058 434 24 00
www.landimolesonsarine.ch

Bon de garantie

NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE



vers les condit
de vente comp

No. d'article
Prix:

56770
89.00

Garantie 60mois, jusqu'au 26.07.2028



010942222004

Ben: 53190
Caisse: 2009603

26.07.2023 12:53
Shop: 20096

onséquences

(haustive).

réto. Le droit
ces d'origine

se la révoca-

se robot. Ne
e de la part

leuse robot

ansformée
je.

ré.

acun devis
ue si elles

ous forme
nditions-



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



581514

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (pOP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			