

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Bestellnummer
Seite

4501552864
1 von 1



Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt.-ID

Währung

4501552864

0006427880

24.04.2024

Christopher Lucas

032 924 50 80

69@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 24.04.2024

Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Boulevard des Eplatures 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

Zubehör: aucun

Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284673	Krups PIXIE XN304 Red	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	PIXIE XN304 Red					
	EAN/UPC	3016661155161					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.	Aufteilung				
	114360439	010000	0000				
	Defektbeschreibung:						
	coule très peu de café malgré plusieurs détartrage.						

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Rénovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Page 1 / 1
N° de client 9136579

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Madame
Claire-Lise Fort
Rue du Progrès 11
2108 Couvet

Retour de marchandise Service

Date: 24.04.2024
N° du bon de livraison: 84761864
N° d'ordre: 6427880

Agent: Christopher Lucas
N° de téléphone: 032 92450 80
E-mail: 69@fust.ch

Position	Article	Désignation	Quantité	UQ	Code service
Numéro de réparation: 0006427880					
Retours de: Claire-Lise Fort					
10	10284673	Krups PIXIE XN304 Red aucun	1	Pce	GV
				Code Iris	1 - 110 - - -
				Motif de retour	Article défectueux
		Machine à café Nespresso coule très peu de café malgré plusieurs détartrage.			
Contrôle de pièce d'identité:		☐			
Date:		_____			
Nom et prénom:		_____			
Signature:					
Justificatif d'achat:		106744616			
Date de livraison:		02.05.2022			





filiale n°
2026

Ville
Marin

numéro du vendeur nom du vendeur
10515 Nadir Bouraga

Date
2.5.2022

adresse
Dipl. Ing. Fust
rue Fleur de Lys 26
2074 Marin NE

contact
téléphone: 032 756 92 40
e-mail: 26@fust.ch

Adresse de facturation

✓ Madame

✓ adresse de livraison

✓ propriétaire

Entreprise

Prénom
Claire-Lise

Nom
Fort

rue / N°
Rue du Progrès 11

code postal / ville
2108 Couvet

téléphone
+41329361364

portable
+41792533662

téléphone professionnel

e-mail
lulufort@bluewin.ch

article

nom article bre numéro :	désignation	marque	type	Garantie	prix unitaire	prix de vente
1	10284673 Machine à café Nespresso Krups Livraison: Livraison demain	Krups	*PIXIE XN304 Red	24	119.90	119.90

*Article avec droit d'échange de 30 jours. Voir CGV.

Total CHF incl. TVA légale

119.90

signature achat ✓ CGV acceptées

paiement

✓ Paiement à la caisse Supercard:2501*****503





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



581542

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
E-K		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			