

Axiomes



581593

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 29. April 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14266545

Gemäss Reparaturauftrag 36502518 vom 24.04.2024

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001517021 vom 24.04.2024

Lieferanten-Nr.

62103

Versandart / Lieferbedingungen

Camion / geliefert, verzollt

Lieferdatum

Dienstag, 30. April 2024

u/Ref.

Telefon

E-Mail

Rep. Service

+41 32 352 14 60

werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Nachfolgeauftrag zu 1001485246

Die Kaffeemaschine wird nun in kurzer Zeit (unsere verschulden das wir Sie erst jetzt einschicken, da es vergessen gegangen ist.) wieder zurück gebracht. Da die Maschine immer noch nicht dicht ist, das Wasser läuft nicht durch die Kapsel sondern hinten runter.

Kundin möchte die Maschine nicht mehr und bietet um eine Gutschrift.
Garantieschein sollte ja noch vermerkt sein vom letzten Service-Auftrag.
Nur Reparieren wenn es auf Garantie geht!

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
			Einkauf	
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 23.08.2023 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

Nachfolgeauftrag zu 1001485246

AGRONET-Nr.: 1001517021



(00)476113300033588275

Kunden-Nummer

50365

Kunden-Name

LANDI Bachtel
Genossenschaft

Zusatz

Lättenmoos

Strasse / Postfach

Kreuzstrasse 10

PLZ / Ort

8635 Dürnten

Bearbeiter

Telefonnummer

+41 55 251'27'37

Kunden-Angaben

Albin Müller, Nauenstrasse 2 a , 8632 - Tann

Benachrichtigung

Telefon: +41787736163

Datum

Mittwoch, 24. April 2024

Artikel

56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Kaufdatum

23.08.2023

Serien-Nummer

Garantiedauer

60 Monate



Reparatur



Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)



Service



Beilage Garantieschein

Fehlerbeschrieb Kunde

Nachfolgeauftrag zu 1001485246

Die Kaffeemaschine wird nun in kurzer Zeit (unsere verschulden das wir Sie erst jetzt einschicken, da es vergessen gegangen ist.) wieder zurück gebracht. Da die Maschine immer noch nicht dicht ist, das Wasser läuft nicht durch die Kapsel sondern hinten runter.

Kundin möchte die Maschine nicht mehr und bietet um eine Gutschrift.

Garantieschein sollte ja noch vermerkt sein vom letzten Service-Auftrag.

Nur Reparieren wenn es auf Garantie geht!

Eingesendetes Zubehör

Datum

24.4.21

Unterschrift Landi



Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300033588275

AGRONET-Order: 1001517021, LANDI Bachtel Genossenschaft-8635 Dürnten

Kunde: Albin Müller, Nauenstrasse 2 a , 8632 - Tann

Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



581593

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			