

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



581635

Bestellnummer
Seite

4501557814
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt.-ID

Währung

4501557814

0006429666

26.04.2024

Qerim Berisha

041 349 16 50

122@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 26.04.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Pilatusmarkt, 6010 Kriens
Zubehör: KOMPL.
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10751932 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 114377548 Defektbeschreibung: Wasser läuft aus. bitte Gutschrift/ neue Maschine. ist bereits das 3. mal	Krups Nespresso® Vertuo Pop Spicy Red Nespresso® Vertuo Pop Spicy Red 3045380022041 Auftragspos. Aufteilung 010000 0000	1	Stück			

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau /-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10313759

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 9245 Oberbüren

Herrn
Amel Ferizovic
Bleicherstrasse 14
6003 Luzern

Warenretouren Service

Datum: 26.04.2024
Lieferschein-Nr.: 84762756
Auftrag-Nr.: 6429666

Filiale: Filiale Kriens Pilatusmarkt
Sachbearbeiter: Qerim Berisha
Telefon-Nr.: 041 34916 50
E-Mail: 122@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Amel Ferizovic, Bleicherstrasse 14, 6003 Luzern

Reparaturnummer: 0006429666

Retoure von: Amel Ferizovic

10	10751932	Krups Nespresso® Vertuo Pop Spicy Red 1 KImpl. Nespresso Maschine Wasser läuft aus. bitte Gutschrift/ neue Maschine. ist bereits das 3. mal		ST IRIS-Code Retourengrund	GV 1 - 610 - - - Artikel defekt
----	----------	--	--	--------------------------------------	---

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg: 110456616
Lieferdatum: 05.04.2023





Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Kunden-Nr.

10313759

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Amel Ferizovic
Bleicherstrasse 14
6003 Luzern

Technischer Austauschauftrag

Auftrags-Nr.:	60827676
Ersatzauftrags-Nr.:	110456616
Kaufbeleg:	110445381
Kaufdatum:	04.04.2023
Filiale:	Filiale Kriens Pilatusmarkt
Verkäufer:	Paul Plüss
Telefon-Nr.:	041 349 16-50
E-Mail:	122@fust.ch

Kriens, 05.04.2023

Weil eine Reparatur aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht sinnvoll war, erfolgte in Ihrem Fall eine Ersatzleistung.

Defektes Produkt:

Artikel	10751932
Bezeichnung	Krups Nespresso® Vertuo Pop Spicy Red
Marke	Krups
Gerätetyp	Nespresso® Vertuo Pop Spicy Red
Fehlerbeschreibung	Wasser läuft hinten und vorne aus dem Gerät raus.

Austauschprodukt:

Menge	Artikel	Bezeichnung	verbleibende Garantie
1	10751932	Krups Nespresso® Vertuo Pop Spicy Red	bis 04.04.2025

Versandbedingung: Sofort/Mitnahme

Axiomes



581635

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
DG		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	CitiZ	CitiZ&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	CitiZ & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	X		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	X		
	Taché/sale			