

Axiomes



581786

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 3. Mai 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14272912

Gemäss Reparaturauftrag 36526616 vom 29.04.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001519956 vom 29.04.2024

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Montag, 6. Mai 2024	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen Bei der Kaffeemaschine rinnt Flüssigkeit raus

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
			Einkauf	
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 10.08.2022 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001519956

Kunden-Nummer	50800	 (00)476113300033629589
Kunden-Name	LANDI Graubünden AG	
Zusatz	LANDI Thusis	
Strasse / Postfach	Äussere Heinzenbergstrasse 1	Bearbeiter steffi bigler
PLZ / Ort	7430 Thusis	Telefonnummer +41 58 433'72'72

Kunden-Angaben	Rosmarie Kunfermann- Ambühl, Schinserstrasse 4 , 7407 - Trans	
Benachrichtigung	SMS: +41816551529 / +41792536687	
Datum	Montag, 29. April 2024	
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT	
Kaufdatum	10.08.2022	Serien-Nummer
Garantiedauer	60 Monate	

☒ Reparatur	☐ Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)	☐ Service
☒ Beilage Garantieschein		

Fehlerbeschreibung Kunde
Bei der Kaffeemaschine rinnt Flüssigkeit raus

Eingesendetes Zubehör

Datum

29.4.24

Unterschrift Landi

S. Bigler

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300033629589

AGRONET-Order: 1001519956, LANDI Graubünden AG-7430 Thusis
Kunde: Rosmarie Kunfermann- Ambühl, Schinserstrasse 4 , 7407 - Trans
Artikel-Nr.: 56770 **Modell:** NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

1.5. Garantie
LANDI haftet
die Folger

Unter die

Es liegt in
Benutzung
Garantie

Die Garantie
(Rückgaben)

1.6. Garantie
LANDI haftet
Mängel
für welche

Unter die

Unter der
fließenden

Es liegt
Roboter
anspruch

2. Reparatur

Für die

Ein Kost
übersteigt
nur

3. Bei
Bei der
Version
wenn S

Zu d

Landi

LANDI Graubünden AG
Laden Thuis
Äussere Heizenbergstrasse 1
7430 Thuis
Tel. 058 433 72 72

Garantieschein

Nespresso Krups Inissia rot

Artikelnummer:
Preis:

56770
89.00

Garantie 60 Monate, bis 10.08.2027



010942222004

Bon: 8511
Kasse: 2005902

10.08.2022 08:44
Shop: 20059

angel sind

send).

ich auf die
erlischt der

...Wandelung

der Roboter Kein
nach den Kunden),

der Roboter mit

der Rasenmäher
nicht der Garantie-

er ausgeführt.

.00 erhoben.

1/3 des Kaufpreises
stellt, da Reparatur-

1. Die vollständige
service/agb oder

Lieferschein 06051336

Reparaturen vom: 06.05.24

Lieferschein Retour Nr.	
14272912	

Total: 1

Versandart:

Post ☒


LKW ☐

Ware erhalten:

Datum:

Unterschrift:

Axiomes



581786

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
I.M		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			