

CONFORAMA SCHLIEREN

Wagistrasse 20

8952 Schlieren

Tel : 044 244 75 00 / Fax :

TVA intracomm. : CHE-116.304.529

Email : kd.schlieren@conforama.ch

Axiomes



581792

REPARATURSCHEIN

Dossiernummer : 658-240500304

Transporteur

POSTLOGISTICS
Z.i. Les Graveys
1310 - Dailens

Subunternehmer

AXIOMES ENGINEERING
SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 - Romanel-s-Lausanne

Dossier unter Garantie

Dossiernummer : 658-240500304
Datum der Kreation : 03/05/2024
Abschlussdatum :
Kaufdatum : 23/05/2023
Rechnungsnummer : 0022314300386
Sortiment : kleine Haushaltsgeräte
Marke / Modell : KRUPS / XN1005-INISSIA
Produktcode : 531262
Seriennummer / IMEI : 23060C40K085658A01X
RMA Nummer :

Kunde

DAKI SKENDER
MURISTRASSE 2
8913 Ottenbach
Stockwerk : 0 Batiment : Treppe :
Tel :
Tel. Büro :
Tel. mobil : 076 389 19 61
Email :


Zubehör erhalten :
Zubehör erwartet :

Beschreibung der Panne

DAS GERÄT ZIEHT KEIN WASSER EBENFALLS WIRD BEI DEN KAPSEL NUR DER HINTERE TEIL DURCHSTICHEN JEDOCH DIE VORDERFLÄCHE BLEIBT GESCHLOSSEN. JB

Beschreibung des Gerätezustands

NEU INKL ALLEM ZUBEHÖR.



Conforama

SUISSE

Industriestrasse 5,
8910 AFFOLTERN

Tel : +41 44 244 76 00

Bediener:3269 - Raffael S

Betrag inkl. MwSt CHF
531262 Kaffeemaschine NESPRESSO KRUP 89,95
Depot . L1 / GARANTIE 2 ANS
TAR EM e 0,250 kg et < 5 kg 0,60 CHFinkl.
MwSt

Total CHF 89,95
TAR EM e 0,250 kg et < 5 kg 0,60 CHFinkl.
MwSt

MwSt%	Netto	MwSt	Brutto
7,70%	83,52	6,43	89,95
CB - Visa			89,95

Anzahl der Artikel: 1

Nr Ticket:



0 0223 1430 0386

Geschäft:00677Kasse: 002 23.05.2023 15:41

MWST : CHE-102.382.115

Vielen Dank für Ihren Besuch

Sie haben eine Idee, eine Bemerkung, eine
Verbesserung? Scannen Sie den
untenstehenden QR-Code mit Ihrem
Smartphone





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



581792

Entrée	Atelier	Sortie
IN		

Numéro de réparation Axiomes :

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastita
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			