

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



581810

Bestellnummer
Seite

4501565223
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt-ID

Währung

4501565223

0006436847

04.05.2024

Ivan Trailovic

044 839 50 80

111@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 04.05.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Obere Verkaufsebene, 8301 Glattzentrum
Zubehör: gerät
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284674	Krups CITIZ XN741 Red	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	CITIZ XN741 Red					
	EAN/UPC	3016661155338					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	114464388	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	Kaffee kommt wie was raus und ohne schaum, KD sagt Kaffee schmeckt nicht						
	wie von der gleichen maschine.						
	Wasser ist Veerschmutzt.						

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



990001026901504230012990

15.04.2023 17:05

4349 Glattzentrum Fust (1/2690)

111@fust.ch / 044-839 50 80

Es bediente Sie: Jonas Schenk

10284674	Krups CITIZ XN741 Red	Gar.Mt.	
	Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr	24	129.90 1
			0.60

Total, inkl MWST **CHF 129.90**

PostFinance XXXX02** **CHF -129.90**

RETOUR **CHF 0.00**

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR	MWST%	TOTAL	MWST
1	7.70	129.90	9.29

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

Transazione	PostFinance Card Contactless
XXXX0201	
15.04.2023	17:05:00
#31417808*00328783/31WZOd/000000000004#	
Totale-EFT CHF:	129.90



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10423648

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Arsim Izeri
Heusserstrasse 14
8634 Hombrechtikon

Warenretouren Service

Datum: 04.05.2024
Lieferschein-Nr.: 84766896
Auftrag-Nr.: 6436847

Filiale: Filiale Glattzentrum
Sachbearbeiter: Ivan Trailovic
Telefon-Nr.: 044 83950 80
E-Mail: 111@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
Auftraggeber: Arsim Izeri, Heusserstrasse 14, 8634 Hombrechtikon					
Reparaturnummer: 0006436847					
Retoure von: Arsim Izeri					
10	10284674	Krups CITIZ XN741 Red gerät	1	ST	GV
		IRIS-Code Retourengrund		1 - 110 - - - Artikel defekt	
		Nespresso Maschine Kaffee kommt wie was raus und ohne schaum, KD sagt Kaffee schmeckt nichtwie von der gle			

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

110556047

Lieferdatum:

15.04.2023





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



581810

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			