



Lieferadresse
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 9. Mai 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14279381

Gemäss Reparaturauftrag 36576160 vom 06.05.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001525048 vom 06.05.2024

Lieferanten-Nr. 62103
Versandart / Lieferbedingungen Camion / geliefert, verzollt
Lieferdatum **Mittwoch, 15. Mai 2024**

u/Ref. Rep. Service
Telefon +41 32 352 14 60
E-Mail werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

L'eau coule directement dans le récupérateur et non dans la tasse. La machine est venue en réparation en juin 2023 pour le même problème!!

n° ordre en 2023 1001334977

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
			Einkauf	
71343.01 NESPRESSO CITIZ ARGENT Kaufdatum: 30.10.2022 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Ordre de service

No-AGRONET: 1001525048

Numéro de client

7014

Nom client

LANDI Moléson-Sarine SA

Complément

LANDI Grolley

Rue / boîte postale

Route du PAA 25

NP / lieu

1772 Grolley

Personne en charge

murielle helfer

No-téléphone

+41 26 476'64'64



(00)476113300033706433

Informations client

marco reinhard, rte du haut lac 1 , 1772 - Grolley

Notification

SMS: +41793748824

Date

lundi, 6 mai 2024

Article

50967 - NESPRESSO CITIZ ARGENT

Date d'achat

30.10.2022

Numéro de série

Durée garantie

60 Mois



Réparation



Devis à partir du PV Landi de CHF
50.00, sauf pour l'assortiment
Mobility à partir de CHF 100.00



Service



Certificat de garantie en annexe

Description de l'erreur Client

L'eau coule directement dans le récupérateur et non dans la tasse. La machine est venue en réparation en juin 2023 pour le même problème!!

n° ordre en 2023 1001334977

Accessoire envoyé

Date

06.05.24

Signature LANDI



Date

Signature du chauffeur



(00)476113300033706433

AGRONET-Order: 1001525048, LANDI Moléson-Sarine SA-1772 Grolley

Client: marco reinhard, rte du haut lac 1 , 1772 - Grolley

No article: 50967 **Modèle:** NESPRESSO CITIZ ARGENT

No de service 1001334977 Statut Reparation cloturee. Remise au client / 10 -

Client marco reinhard, rte du haut lac 1, 1772 - Grolley

Coordonnees +41793748824

Date de creation samedi, 17 juin 2023 13:06:02 Date de modification lundi, 3 juillet 2023 10:28:23

Date de livraison vendredi, 30 juin 2023 Date d'achat dimanche, 30 octobre 2022

Description de l'erreur l'eau coule directement dans le récupérateur et non dans la tasse

Nom / Prénom collaborateur LANDI Romanens Christophe

Remarque Serviceauftrag CH

Diagnostic LCH

Travaux effectués Pièces défectueuses remplacées selon la liste ci-dessous, Contrôle général et test de fonctionnement

Prix-Rep. 0,00 CHF TVA incl. Notification SMS

☒ Réparation ☐ Devis ☐ Service ☒ Garantie en annexe

Liste d'articles

50967

Lieferschein 13051113
Reparaturen vom: 13.05.24

Lieferschein Retour Nr.	
14279381	

Total:

Versandart:

Post ☐

LKW ☐

Ware erhalten:

Datum:

Unterschrift:

Axiomes



581902

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	(E) / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S			E / S			E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S			
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Grille repose tasse												E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal	Taché/sale				