

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



582321

Bestellnummer
Seite

4501578250
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein
Bestellnummer
Reparatur-Nr.
Datum
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Lieferantennummer
MwSt-ID
Währung

4501578250
0006447920
17.05.2024
Flavio Sedo
044 938 38 68
153@fust.ch
101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 17.05.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Wässeristrasse 40, 8340 Hinwil
Zubehör: Nur Kaffemashine.
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284670 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 114574309 Defektbeschreibung: Maschine pumpt kommt aber kein Wasser durch.	Krups CITIZ XN741Chrom CITIZ XN741Chrom 3016661155345 Auftragspos. Aufteilung 010000 0000	1	Stück			

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa

Service | Servizio 0848 559 111 | www.fust.ch | info@fust.ch



Seite
Kunden-Nr.

1 / 1
3306988

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Coulette Lordan
Rütihofweg 1
8340 Hinwil

Warenretouren Service

Datum: 17.05.2024
Lieferschein-Nr.: 84772551
Auftrag-Nr.: 6447920

Filiale: Filiale Hinwil
Sachbearbeiter: Flavio Sedo
Telefon-Nr.: 044 93838 68
E-Mail: 153@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
Auftraggeber: Coulette Lordan, Rütihofweg 1, 8340 Hinwil					
Reparaturnummer: 0006447920					
Retoure von: Coulette Lordan					
10	10284670	Krups CITIZ XN741Chrom Nur Kaffemashine.	1	ST	GV
		Nespresso Maschine Maschine pumpt kommet abe kein Wasser durch.		IRIS-Code Retourengrund	2 - 11F - - - Artikel defekt
Ausweiskontrolle:		☒			
Datum:		17.05.29			
Name & Vorname:		C. Lordan			
Unterschrift:					
Kaufbeleg:		110936483			
Lieferdatum:		26.05.2023			



Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



26.05.2023 17:58

4354 Hinwil Fust (1/2620)
153@fust.ch / 044-938 38 68
Es bediente Sie: Aytekin Gürsoy

10284670 Krups CITIZ XN741 Chrom
Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr

Gar.Mt.
24 149.00 1
0.60

Total, inkl MWST

VISA XXXXX*****4547

RETOUR

CHF

149.00

CHF

-149.00

CHF

0.00

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR
1

MWST%
7.70

TOTAL
149.00

MWST
10.65

Supercard-Nr: 2501xxxxx2293

ALTER PUNKTESTAND

Superpunkte sammeln

SUPERPUNKTE AUS EINKAUF

NEUER PUNKTESTAND

148.40

Saldo 10675

148

148

Total 10823

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

Visa Debit Contactless

Buchung

XXXXXXXXXXXX4547

26.05.2023

#31417829*00315378/112644/000000000002#

Total-EFT CHF:

17:58:00

149.00



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



582321

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			