

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



582325

Bestellnummer
Seite

4501577892
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt.-ID

Währung

4501577892

0006448401

18.05.2024

Roger Mehli

081 720 41 21

154@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 18.05.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Pizolstrasse 1, 8887 Mels
Zubehör: OVP Aussteller
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10716576	Krups Nespresso® Vertuo Next XN9105	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	Nespresso® Vertuo Next XN9105 cher					
	EAN/UPC	3045380019294					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	114580370	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	Das Gerät blinkt immer wieder und kann nicht in Betrieb genommen werden.						
	Auch durch Auskunft von nespresso vom Strom nehmen und wieder einschalten nützt nichts						

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau /-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10006615

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Firma
Fust
Pizolstrasse 1
8887 Mels

Warenretouren Service

Datum: 18.05.2024
Lieferschein-Nr.: 84772857
Auftrag-Nr.: 6448401

Filiale: Filiale Mels
Sachbearbeiter: Roger Mehli
Telefon-Nr.: 081 72041 21
E-Mail: 154@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Reparaturnummer: 0006448401

Retoure von: Fust

10	10716576	Krups Nespresso® Vertuo Next XN9105 OVP Aussteller	1	ST	GV
----	----------	---	---	----	----

Nespresso Maschine

Das Gerät blinkt immer wieder und kann nicht in Betrieb genommen werden. Auch durch Au

IRIS-Code
Retourengrund

1 - 11F - - -
Artikel defekt

Ausweiskontrolle:



Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

Lieferdatum:

114394953

27.04.2024





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



582325

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S		E / S	E / S			E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
Grille repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S
										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S			E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S				E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			