

# Gestell 99 Platz 99

Axiomes Engineering SA

Chemin de l'Orio 30a  
1032 Romanel-sur-Lausanne

Jegenstorf, 24.05.2024



0004475987

Auftrag retour an  
Interdiscount  
Repair Center  
Bernfeldweg 36  
3303 Jegenstorf

Postfach:

Tel. P. 031 764 44 44

Tel. N.

Sie wurden bedient von:

5695, Adi Mohamd Khaled

Axiomes



582416



0004475987

## Lieferschein zu Auftrag 0004475987

F618

### Wichtig!

Etiketten mit Strichcode **aussen**, **gut sichtbar** auf der Packung/Gerät/Lieferpapieren anbringen. Unsere Lieferpapiere **müssen** mit Ihrem Lieferschein retourniert werden. Festgestellte Transportschäden oder Fehllieferungen sind umgehend, spätestens 48 h nach Anlieferung zu melden: Fax-Nr: 031 764 44 97, E-Mail: repairs@service.interdiscount.ch . Danke!

Bei Garantiausschlussgrund immer einen Kostenvoranschlag erstellen.

|                        |                                    |                                    |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Gerät:</b>          | Marke und Typ                      |                                    |
| 982146                 | KRU CITIZ RED 2                    | 0001 ST                            |
| Seriennummer           | 2216100b024758A2Aj                 |                                    |
|                        | !!ACHTUNG!! Nicht alles vorhanden! | Nicht / zum Teil original verpackt |
| <b>Verrechnungsart</b> | Garantieschein / Kassenquittung    | Garantiefall                       |
| <b>Fehler</b>          | Reagiert nicht mehr                |                                    |
|                        | Reagiert nicht mehr                |                                    |
| <b>Zustand</b>         | Gebrauchsspuren mittel             |                                    |

**Beim Kauf eines neuen Gerätes werden Ihnen die Kosten für den Kostenvoranschlag zu 100% angerechnet!**

### Vorbehalt / Bedingungen für Garantiereparaturen:

Garantiereparaturen sind für den Kunden nur dann ohne Kostenfolge, wenn es sich um einen Produktmangel bzw. um einen Fabrikationsfehler handelt und keine Ausschlussgründe vorliegen. Ausschlussgründe sind insbesondere Elementarschäden, Feuchtigkeitsschäden, Schlag- und Sturzschäden, Entkalken von Haushaltsgeräten, Softwareprobleme, natürliche Abnutzung, Fehlmmanipulationen, Beschädigungen durch Einwirkung von Aussen sowie Eingriffe in das Produkt oder dessen Modifikation. In einem solchen Fall wird ein kostenpflichtiger Kostenvoranschlag erstellt. Bei Ablehnung des Kostenvorschlags wird für die Prüfung des Gerätes durch die Servicestelle und das Handling einen Kostenanteil von max. CHF 99.00 verrechnet. Unbeantwortete Kostenvoranschläge werden verrechnet und die Geräte entsorgt. Ausgeschlossen von der Garantie sind Verschleisssteile, Batterien, Akkus, Projektionslampen und Gehäusesteile. Im Falle von Mängeln, für die keine Garantie besteht, trägt der Käufer die Kosten der Fehlersuche (Aufwand gemäss Kostenvoranschlag). Voraussetzung für die einwandfreie Funktionstüchtigkeit eines Gerätes ist die Verwendung von Originalsoftware. Die Sicherung von Daten ist in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Die Firma übernimmt bei Reparatueingriffen oder bei Gerätetausch keine Verantwortung für den Verlust von Daten und Programmen. Bei der Kontrolle des Gerätes können die vorhandenen Daten eingesehen werden.

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden



St. Gallerstrasse 11  
9320 Arbon  
Tel.: 071-440 04 11  
Fax.: 071-440 04 12  
Service 031 764 44 44

| Artikel                                          | Menge | Preis  | Aktion | Total      |
|--------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------|
| KRU CITIZ RED 2<br>982146<br>Garantie: 24 Monate | 1     | 139.90 | R      | 139.90 1 A |
| JAC LUNGO 8 40STK.<br>955636<br>KEIN UMTAUSCH    | 1     | 14.95  | V      | 14.95 0 A  |
| JAC ESPRESSO 10 40STK<br>955637<br>KEIN UMTAUSCH | 1     | 14.95  | V      | 14.95 0 A  |
| TRADING_BON_150_ID                               |       |        |        | 15.00-     |
| TOTAL CHF                                        |       |        |        | 154.80     |

VISA 154.80

Buchung XXXXXXXXXXXX7932  
25.03.2023 15:27:00  
#31418274\*00308700/304100/00000000002#  
Total-EFT CHF: 154.80

| COOP GENOSSENSCHAFT, CHE | 116.311.185 | MWST |
|--------------------------|-------------|------|
| GR MWST%                 | TOTAL       | MWST |
| 0 2.50                   | 27.20       | 0.66 |
| 1 7.70                   | 127.60      | 9.12 |

| Aktion             | erfasst | eingelöst |
|--------------------|---------|-----------|
| TRADING_BON_150_ID | 1       | 1         |

Sie sparen 15.00  
Anzahl gekaufter Artikel 3

|                              |        |       |
|------------------------------|--------|-------|
| SUPERCARD NR.: 2501*****8593 |        |       |
| ALTER PUNKTESTAND            | SALDO  | 25925 |
| SUB-/TOTAL EXCL.*            | 154.80 | 154   |
| SUPERPUNKTE AUS EINKAUF      |        | 154   |
| NEUER PUNKTESTAND            | SALDO  | 26079 |

ES BEDIENTE SIE Herr Gretsche (2312)

Herzlichen Dank für Ihren Einkauf  
und auf Wiedersehen

Ihre Meinung zählt!  
Nehmen Sie an unserer Umfrage teil  
und gewinnen Sie tolle Preise!  
[www.interdiscount.ch/survey](http://www.interdiscount.ch/survey)



9900020642325032300154802928

Nachdruck vom 27.05.2024  
Kunde avisieren

Frau  
Gerber  
Elisabeth  
Feilenstrasse 14  
9320 Stachen

Postfach:

Tel. P.

Tel. G.

Tel. N.

Fax

E-Mail

41791065656

0791065656

caramba333@hotmail.com

Arbon, 24.05.2024  
Interdiscount F618  
Arbon  
St. Gallerstrasse 11  
9320 Arbon

Telefon: 071 / 440 04 11

Sie wurden bedient von:

5695, Adi Mohamd Khaled

## Reparaturauftrag 0004475987

F618

|                 |                                            |                                    |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Gerät:          | Marke und Typ                              |                                    |
| 982146          | KRU CITIZ RED 2                            |                                    |
| Seriennummer    | 2216100b024758A2Aj                         | 0001 ST                            |
|                 | !!ACHTUNG!! Nicht alles vorhanden!         | Nicht / zum Teil original verpackt |
| Verrechnungsart | Garantieschein / Kassenquittung            | Garantiefall                       |
| Fehler          | Reagiert nicht mehr<br>Reagiert nicht mehr |                                    |
| Zustand         | Gebrauchsspuren mittel                     |                                    |

**Beim Kauf eines neuen Gerätes werden Ihnen die Kosten für den Kostenvoranschlag zu 100% angerechnet!**

**Vorbehalt / Bedingungen für Garantiereparaturen:**

Garantiereparaturen sind für den Kunden nur dann ohne Kostenfolge, wenn es sich um einen Produktmangel bzw. um einen Fabrikationsfehler handelt und keine Ausschlussgründe vorliegen. Ausschlussgründe sind insbesondere Elementarschäden, Feuchtigkeitsschäden, Schlag- und Sturzschäden, Entkalken von Haushaltsgeräten, Softwareprobleme, natürliche Abnutzung, Fehlmanipulationen, Beschädigungen durch Einwirkung von Aussen sowie Eingriffe in das Produkt oder dessen Modifikation. In einem solchen Fall wird ein kostenpflichtiger Kostenvoranschlag erstellt. Bei Ablehnung des Kostenvorschlages wird für die Prüfung des Gerätes durch die Servicestelle und das Handling einen Kostenanteil von max. CHF 99.00 verrechnet. Unbeantwortete Kostenvorschläge werden verrechnet und die Geräte entsorgt. Ausgeschlossen von der Garantie sind Verschleisstteile, Batterien, Akkus, Projektionslampen und Gehäuse Teile. Im Falle von Mängeln, für die keine Garantie besteht, trägt der Käufer die Kosten der Fehlersuche (Aufwand gemäss Kostenvoranschlag). Voraussetzung für die einwandfreie Funktionstüchtigkeit eines Gerätes ist die Verwendung von Originalsoftware. Die Sicherung von Daten ist in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Die Firma übernimmt bei Reparatureingriffen oder bei Gerätetausch keine Verantwortung für den Verlust von Daten und Programmen. Bei der Kontrolle des Gerätes können die vorhandenen Daten eingesehen werden.

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Axiomes



582416

Numéro de réparation Axiomes :

| Entrée | Atelier | Sortie |
|--------|---------|--------|
| M.C    |         |        |

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

|                      | Essenza + | Essenza Mini | Inissia | Citiz | Citiz&Co | U     | Pixie | Prodigio | Expert | Maestria | Vertuo Plus | Vertuo Next (POP) |
|----------------------|-----------|--------------|---------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|----------|-------------|-------------------|
| <b>Complet</b>       | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | E / S    | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S             |
| Bac à eau            | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S             |
| couvercle bac à eau  | E / S     |              |         | E / S | 2E / 2S  | E / S |       | E / S    | E / S  |          | E / S       | E / S             |
| Récipient à capsules | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S             |
| Bac de récupération  | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S             |
| Bac d'égouttage      | E / S     | E / S        |         | E / S | E / S    | E / S |       | E / S    | E / S  |          |             | E / S             |
| Grille d'égouttage   | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | E / S    | E / S |       |          |        | E / S    |             |                   |
| repose tasse         |           |              | E / S   | E / S | 2E / 2S  |       | E / S | E / S    | E / S  | E / S    |             |                   |
| Grille repose tasse  |           |              |         |       |          |       | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S             |
| Buse vapeur          |           |              |         |       |          |       |       |          | E / S  |          | E / S       | E / S             |

|                          | Lattissima+ / Touch | Lattissima PRO | Gran Lattissima | Lattissima One | Lattissima One Evo | Atelier | Citiz & Milk        | U & Milk | Prodigio & Milk | Expert & Milk | Gran Maestria | Creatista |
|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|---------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>Complet</b>           | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Bac à eau                | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| couvercle bac à eau      |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Récipient à capsules     | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Bac de récupération      | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Bac d'égouttage          |                     |                | E / S           |                |                    |         | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | 9         |
| Grille d'égouttage       | 2E / 2S             | E / S          | E / S           |                | E / S              |         | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| repose tasse             |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               |          | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Grille repose tasse      |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               |          | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| cache du bac d'égouttage |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 | E / S         |               |           |
| Buse vapeur              |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               | E / S         |           |
| Buse de détartrage       | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| Repose tasse noir        |                     |                |                 |                |                    |         | avant 2016<br>E / S |          |                 |               |               |           |
| Bac à lait / Pot à lait  | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| tuyau en silicone        | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               |           |
| Batteur                  |                     |                |                 |                |                    | E / S   |                     |          |                 |               |               |           |
| Clé de nettoyage         |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               |               |           |
| Aeroccino                |                     |                |                 |                |                    |         | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |

### Etat général de la machine

|               | Parfait/neuf | Usure normale | Fortes rayures | Réception | Expédition | Remarques |
|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| Rayures       |              |               |                |           |            |           |
| Etat propreté | Normal       |               |                |           |            |           |
|               | Taché/sale   |               |                |           |            |           |