



Lieferadresse
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 28. Mai 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14299763

Gemäss Reparaturauftrag 36714756 vom 28.05.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001540951 vom 28.05.2024

Lieferanten-Nr. 62103
Versandart / Lieferbedingungen Camion / geliefert, verzollt
Lieferdatum **Donnerstag, 30. Mai 2024**

u/Ref. Rep. Service
Telefon +41 32 352 14 60
E-Mail werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen
L'éclairage des touches (vert) de la machine à café est très faible voir inexistant par moment
Merci de contrôler

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS NISSIA ROUGE Kaufdatum: 12.07.2022 Garantiebeleg: Ja		1 ST	Einkauf 0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Ordre de service

No-AGRONET: 1001540951

Numéro de client	7033	 (00)476113300033930159
Nom client	LANDI Moléson-Sarine SA	
Complément	LANDI Châtel	
Rue / boîte postale	Rte de Montreux 140	Personne en charge
NP / lieu	1618 Châtel-St-Denis	Cynthia Rubattel
		No-téléphone
		+41 58 434'24'50

Informations client	Nicolas Jaccoud, Impasse de la Villeire 21 , 1673 - Ecublens FR	
Notification	SMS: +41793906243	
Date	mardi, 28 mai 2024	
Article	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE	
Date d'achat	12.07.2022	Numéro de série
Durée garantie	60 Mois	

☒ Réparation
 ☐ Devis à partir du PV Landi de CHF 50.00, sauf pour l'assortiment Mobility à partir de CHF 100.00
 ☐ Service

☒ Certificat de garantie en annexe

Description de l'erreur Client
 L'éclairage des touches (vert) de la machine à café est très faible voir inexistant par moment
 Merci de contrôler

Accessoire envoyé

Date

8.5.24

Signature LANDI

[Signature]

Date

Signature du chauffeur



(00)476113300033930159

AGRONET-Order: 1001540951, LANDI Moléson-Sarine SA-1618 Châtel-St-Denis
Client: Nicolas Jaccoud, Impasse de la Villeire 21 , 1673 - Ecublens FR
No article: 56770 **Modèle:** NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE

Landi

Landi Moléson-Sarine SA
Magasin Châtel-St-Denis
Rue de Montreux 140
1618 Châtel-St-Denis
Tel.: 058 434 24 50

Bon de garantie

NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE

No. d'article
Pave:

56770
80.11

Garantie 60mois, jusqu'au 12.07.2027



010942222004

Bon: 70178

Caisse: 2004103

12.07.2022 17:24

Shop: 20041

Lieferschein 29050721

Reparaturen vom: 29.05.24

Lieferschein Retour Nr.	
14299763	

Total: 1

Versandart:

Post ☒

LKW ☐

Ware erhalten:

Datum:

Unterschrift:



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
I.M		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Esenza +	Esenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			