

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



582664

Bestellnummer
Seite

4501591608
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501591608

Reparatur-Nr.

0006460058

Datum

31.05.2024

Ansprechpartner

Donato Di Dio

Telefon

056 297 17 50

E-Mail

54@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 31.05.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Kuhgässlistrasse 7, 5303 Würenlingen
Zubehör: kompl.
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284675	Krups PIXIE XN304 Titan	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	PIXIE XN304 Titan					
	EAN/UPC	3016661155147					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.	Aufteilung				
	114702488	010000	0000				
	Defektbeschreibung:						
	Rinnt unten bei Satzbehälter						

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau /-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10430234

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Carmine Fiore
Kanalstrasse 7
5314 Kleindöttingen

Warenretouren Service

Datum: 31.05.2024
Lieferschein-Nr.: 84778999
Auftrag-Nr.: 6460058

Filiale: Filiale Würenlingen
Sachbearbeiter: Donato Di Dio
Telefon-Nr.: 056 29717 50
E-Mail: 54@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Carmine Fiore, Kanalstrasse 7, 5314 Kleindöttingen
Reparaturnummer: 0006460058
Retoure von: Carmine Fiore

10	10284675	Krups PIXIE XN304 Titan kompl. Nespresso Maschine Rinnt unten bei Satzbehälter	1	ST IRIS-Code Retourengrund	GV 1 - N10 - - - Artikel defekt
----	----------	---	---	--------------------------------------	---

Ausweiskontrolle: ☐

Datum: _____

Name & Vorname: _____

Unterschrift: _____

Kaufbeleg: 111688583
Lieferdatum: 10.08.2023



Axiomes



582664

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S						E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S		
Grille repose tasse				E / S			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			