

Axiomes



583044

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Telefon: 0041 21 641 75 30



PRATTELN, 08.06.2024 09:14

Auftrag/Lieferschein: C006 - 235468 - 1

Unsere Kundennummer:

Ihre Referenz: / RMA:

Wir senden Ihnen als RiG: Garantiereparatur

Menge:	1.00
Fabrikat:	KRUPS
Typ:	XN304TCH PIXIE TITAN
Serien-Nr.:	KA
Zubehör:	Wassertank, Auffangschale
Zustand:	gebraucht
Fehlerbeschreibung:	Maschine rinnt, Wasser läuft aus.

Kommission : ROLF GRAF
FLORASTR. 8
CH 4127 BIRSFELDEN

Kaufbeleg-Nr.	
Kassen-ID-Nr.	
Artikel-Nummer	41101931929
Kaufdatum	07.06.2023

EAN-Code



3 016661 155147

Wir bitten um schnellstmögliche Erledigung des Auftrages. Bei Rückfragen unbedingt o.a. Nummer angeben.

Bearbeiter/-in : GEENE

Unterschrift Werkstatt



Media Markt Schweiz AG
Zweigniederlassung Pratteln
Rochacherweg 5
4133 Pratteln
Tel. +41 61 826 13 13

1931929 102,95 b
KRUPS
XN304T PIXIE TITAN
4110 CAPSULE MACHINE NESPRESSO

Total CHF

102,95

Attendant-Id: 2468
ECR-Id: 102
ECR-Seg: 1438
EFT Ref-No: 00577774

Buchung Visa Debit
XXXXXXXXXXXX5927

07.06.2023 11:19
Trm-Id: 31489747
Trx. Seq-Cnt: 00577774
Auth. Code: 372436
Acq-Tl: 0000000002

102,95

VISA 102,95

in. 7,70% Mwst (b) 7,36
Netto-Warenwert: (b) 95,59

CHE-116.285.317 MWST
Quittung = Garantie
Vielen Dank für Ihren Einkauf
www.mediamarkt.ch

42769 0006 102 2468 07.06.2023 11:19



42769006061022023060711199

MediaMarkt
CLUB



Jetzt dem MediaMarkt Club beitreten
und von vielen Benefits profitieren.

> Weitere Informationen
www.mediamarkt.ch/club.

C006 - 235468 - 1



Absender
MEDIA MARKT
PRATTELN

Empfänger
AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
Lieferant GROUPE SEB
SCHWEIZ GMBH

RMA-Nr

KRUPS
XN304TCH PIXIE TITAN
CAPSULE MACHINE NESPRESSO
1931929 1/1

Axiomes



583044

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
n.c		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	(E) / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Crealista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			