

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



Bestellnummer
Seite

4501607530
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501607530

Reparatur-Nr.

0006472682

Datum

14.06.2024

Ansprechpartner

Engjell Aljiji

Telefon

081 720 41 21

E-Mail

154@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 14.06.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Pizolstrasse 1, 8887 Mels
Zubehör: Kompl.
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284674 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 114836840 Defektbeschreibung: Es röntnt wasser raus. Arbeitsplatte immer volle wasser. Bitte dies zu fixieren.	Krups CITIZ XN741 Red CITIZ XN741 Red 3016661155338 Auftragspos. Aufteilung 010000 0000	1	Stück			

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 6747859

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Karl-Heinz Ospelt
Landstrasse 80
9490 Vaduz

Warenretouren Service

Datum: 14.06.2024
Lieferschein-Nr.: 84785760
Auftrag-Nr.: 6472682

Filiale: Filiale Mels
Sachbearbeiter: Engjell Aljiji
Telefon-Nr.: 081 72041 21
E-Mail: 154@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Karl-Heinz Ospelt, Landstrasse 80, 9490 Vaduz

Reparaturnummer: 0006472682

Retoure von: Karl-Heinz Ospelt

10	10284674	Krups CITIZ XN741 Red Kompl.	1	ST	GV
----	----------	---------------------------------	---	----	----

IRIS-Code
Retourengrund

1 - 610 - - -
Artikel defekt

Nespresso Maschine
Es rönnt wasser raus. Arbeitsplatte immer volle wasser. Bitte dies zuffixieren.

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

109218602

Lieferdatum:

12.12.2022



FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



990003033321 21 222001 2990

12.12.2022 15:07

4374 Mels Fust (3/3332)
154@fust.ch / 081-720 41 21
Es bedient Sie: Roger Mehl

10204674 Krups CITIZ XN741 Red
Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr

	Gar.Mt.	
24	129.90	1
	0.60	

Total, inkl MWST

CHF 129.90

BAR

CHF -200.00

RETOUR

CHF 70.10

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR	MWST%	TOTAL	MWST
1	7.70	129.90	9.29

Supercard-Nr: 2501xxxxx2210

ALTER PUNKTESTAND

Superpunkte sammeln

129.30

Saldo 3844

129

SUPERPUNKTE AUS EINKAUF

129

NEUER PUNKTESTAND

Total 3973

phy Punkte sammeln

12

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



583261

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M. C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage												
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			