

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



Bestellnummer
Seite

4501609697
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt.-ID

Währung

4501609697

0006475110

17.06.2024

Beniamino Di Loreto

032 924 54 24

105@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 17.06.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Boulevard des Eplatures 44, 2300 La Chaux-de-Fonds
Zubehör: complet
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10102706 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 114864648 Defektbeschreibung: la machine coule en-dessous, flaque d'eau	Krups Inissia XN1005 red Inissia XN1005 red 010942222200 Auftragspos. 010000 Aufteilung 0000		1 Stück			

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Page 1 / 1
N° de client 10434363

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 9245 Oberbüren

Monsieur
Marc Morier
La Recorne 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Retour de marchandise Service

Date: 17.06.2024
N° du bon de livraison: 84787072
N° d'ordre: 6475110

Agent: Beniamino Di Loreto
N° de téléphone: 032 92454 24
E-mail: 105@fust.ch

Position	Article	Désignation	Quantité	UQ	Code service
----------	---------	-------------	----------	----	--------------

Numéro de réparation: 0006475110

Retours de: Marc Morier

10	10102706	Krups Inissia XN1005 red complet Machine à café Nespresso la machine coule en-dessous, flaque d'eau	1	Pce Code Iris Motif de retour	GV 1 - 11F - - - Article défectueux
----	----------	---	---	---	---

Contrôle de pièce d'identité: ☒

Date:

Nom et prénom:

Signature:

17/06/2024
Marc Morier
Marc Morier

Justificatif d'achat:

Date de livraison:

110345320
24.03.2023



Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



990001053692403230007990

4361 La Chaux-de-Fonds Hyper-Fust (1/5369)
105@fust.ch / 032-924 54 24
Servi(e) par: Myriam Raspaolo

24.03.2023 16:04

10102706	Krups Inissia XN1005 red	gar.mois	
	Taxe antic. de recyclage obl.(TAR)	24	79.90 1
			0.60

Total, Incl. TVA **CHF 79.90**

Espèces **CHF -100.00**

Retour marchandise **CHF 20.10**

Numéro de TVA: CHE-116.311.185

CD	TVA%	TOTAL	TVA
1	7.70	79.90	5.71

Supercard: 2501xxxxxx8761

ANCIENS POINTS	Solde	204
Superpunkte sammeln	79.30	79
SUPERPOINTS SUR ACHAT		79
NOUVEAUX POINTS	Total	283

Merci de votre achat.
Prière de conserver la quittance
(Bon de garantie avec droit de réfection,
droit d'échange selon les CGV)



AXIOMES
ENGINEERING SA

Numéro de réparation Axiomes :



Axiomes

583412

Entrée	Atelier	Sortie
ME		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			