



Lieferadresse
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 19. Juni 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14326882

Gemäss Reparaturauftrag 36845779 vom 14.06.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001553569 vom 14.06.2024

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Donnerstag, 20. Juni 2024	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Nachfolgeauftrag zu 1001525693
Die Kaffmaschine wurde erst von ein paar wochen eingeschickt. Grundsätzlich ist alles gut, ausser beim Kapselauswurf in der Maschine drinnen, rönt es immer noch. (Wenn die Maschine druch hat, tropft es dort draus).
Die Kunden müssen immer noch ein Tuch unter der Maschine haben, weil es immernoch tropft.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 28.10.2020 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

Nachfolgeauftrag zu 1001525693

AGRONET-Nr.: 1001553569



(00)476113300034116965

Kunden-Nummer	50721		
Kunden-Name	LANDI Unteres Seetal		
Zusatz	Landi-Markt Hallwil		
Strasse / Postfach	Dürrenäscherweg 413	Bearbeiter	
PLZ / Ort	5705 Hallwil	Telefonnummer	+41 62 767'59'59

Kunden-Angaben	Maja Bänninger, Ackerweg 4 , 5703 - Seon		
Benachrichtigung	Telefon: +41627751780		
Datum	Freitag, 14. Juni 2024		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	28.10.2020	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		

☒ Reparatur	☒ Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)	☐ Service
☒ Beilage Garantieschein		

Fehlerbeschrieb Kunde

Nachfolgeauftrag zu 1001525693
Die Kaffemaschine wurde erst von ein paar wochen eingeschickt. Grundsätzlich ist alles gut, ausser beim Kapselauswurf in der Maschine drinnen, rönnt es immer noch. (Wenn die Maschine druch hat, tropft es dort draus). Die Kunden müssen immer noch ein Tuch unter der Maschine haben, weil es immernoch tropft.

Eingesendetes Zubehör

Kabel, Kapselauswurf, Wassertank

Datum

14.06.24

Unterschrift Landi

W. Keller

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300034116965

AGRONET-Order: 1001553569, LANDI Unteres Seetal-5705 Hallwil
Kunde: Maja Bänninger, Ackerweg 4 , 5703 - Seon
Artikel-Nr.: 56770 **Modell:** NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

LANDI Unteres Seetal
Genossenschaft
Dürrenäscheweg 413
Landi Markt Hallwil
5705 Hallwil



Lieferadresse:

LANDI Unteres Seetal Genossenschaft
Landi Markt Hallwil
Dürrenäscheweg 413
5705 Hallwil

Telefon +41 62 767 59 59
Fax +41 62 767 59 50
E-Mail info.hallwil@landiseon.ch

3293 Dotzigen, 15.05.2024 / 13:13 / krt

Lieferschein Service 36583856

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001525693

Kunden-Nr. 50721
Lager Reparaturlager
Lieferart/Kondition Camion / geliefert, verzollt
Tour-Nr. 2001
Reparaturschein 1001525693
Mechaniker Theo K.
Lieferdatum **Dienstag, 21.05.2024**

Frau
Maja Bänninger
Ackerweg 4
5703 Seon

Fehlerbeschrieb Kunde

Serviceauftrag CH
Unter der Kaffeemaschine immer Nass, muss ein Hantunch unter die Kaffeemaschine legen.

Kapselauwurf kommt auch Wasser durch.
Immer neu Programmieren kommt zu viel Wasser.
Enkalkt erst gemacht.

Eingesendetes Zubehör
Diagnose Mechaniker
Ausgeführte Arbeiten

Komplette Maschine
Vor dem Gebrauch eine Tasse Wasser auslassen.
Allgemeine Kontrolle und Funktionstest, Defekte Teile gemäss untenstehender Auflistung ersetzt

Produkt		Menge ME	Preis	Betrag CHF
			Landi	inkl. MwSt
71958.01	56770 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT	1 ST	89.000	0.00
98470.01	98470 ENTKALKUNG	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 CC SLEEVE O-RING	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 HIGH PRESSURE CONNECTOR	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 O-RING 2X	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 PUMPE EN4FM	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 ISOLATION POMPE	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 LEVER ARM ASSEMBLED	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 BU HOUSING PYRAMID	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 ABDECKUNG DER BRÜHEINHEIT	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 FRONT COVER	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 ELECTRONIC BACK PCB	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 BUTTON INISSIA	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 WATER TANK	1 ST	0.000	0.00
98470.01	98470 FILTRE	1 ST	0.000	0.00
Total			CHF	0.00

Landi

LANDI Unteres Seetal
Landi-Markt Hallwil
Dürrenäschweg
5705 Hallwil
Tel. 062 767 59 59

Garantieschein

NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Artikelnummer: 56770
Preis: 79.95

Garantie 60 Monate, bis 28.10.2025



010942222004

Bon: 73325 28.10.2020 10:23
Kasse: 2015601 Shop: 20156

zu bedienende Dame
Michelle Wyz

herzlichen Dank für Ihren Einkauf.
Wir freuen uns, Sie bald wieder bei uns
begrüssen zu dürfen. Ihr LANDI Team.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
finden Sie auf landi.ch

Bon: 73325 28.10.2020 10:23
Kasse: 2015601 Shop: 20156



6667332523554318



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



583414

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S		E / S	E / S			E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse												
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S
										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures	/		
Etat propreté	Normal Taché/sale	/		