

Axiomes



583436

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 20. Juni 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14329482

Gemäss Reparaturauftrag 36905696 vom 18.06.2024

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001555840 vom 18.06.2024

Lieferanten-Nr.

62103

Versandart / Lieferbedingungen

Camion / geliefert, verzollt

Lieferdatum

Mittwoch, 26. Juni 2024

u/Ref.

Telefon

E-Mail

Rep. Service

+41 32 352 14 60

werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Nachfolgeauftrag zu 1001536286

und zum 3x das selbe , nach zwei bis drei Kaffee stellt die Maschine ab und Wasser läuft in Auslaufschale, Tasse nur noch halb voll.

Kunde sehr erbost !!! Kulanz wäre angebracht mit einer neuen Maschine .

Mit freundlichen Grüssen

Landi Hallau / Regula Hauser

Produkt		Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
				Einkauf	
71343.01	NESPRESSO CITIZ SILBER		1 ST	0.0000	0,00
	Kaufdatum: 02.05.2022				
	Garantiebeleg: Ja				
Warenwert				CHF	0.00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

AGRONET-Nr. 1001555840

AGRONET-Nr. 1001555840

AGRONET-Nr. 1001555840



(00)476113300034153069

Kunden-Nummer 51199

Kunden-Name LANDI Hallau / Oberhallau

Zusatz Regula Hauser

Strasse / Postfach Grüntalstrasse 7

PLZ / Ort 8215 Hallau

Bearbeiter

Telefonnummer +41 52 681'36'83

Kunden-Angabe Hanspeter Seiz, Blumengartenstrasse 3, 8215 - Hallau

Benachrichtigung SMS: +41526811820

Datum Dienstag, 18. Juni 2024

Artikel 50967 - NESPRESSO CITIZ SILBER

Kaufdatum 02.05.2022

Serien-Nummer

Garantiedauer 60 Monate

☐ Reparatur

☐ Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)

☐ Service

☒ Beilage Garantieschein

Fehlerbeschreibung Kunde

Nachfolgeauftrag 1001536288
und zum 3x das selbe. Nach zwei bis drei Kaffee stellt die
Maschine ab und Wasser läuft in Auslaufschale, Tasse nur
noch halb voll.

Kunde sehr erobert. Kaffee wäre angebracht mit einer
neuen Maschine.

Mit freundlichen Grüßen
Landi Hallau / Regula Hauser

Eingesendetes Zubehör

Datum 18.6.24 Unterschrift Landi

Datum Unterschrift Chauffeur



(00)476113300034153069

AGRONET-Order: 1001555840, LANDI Hallau / Oberhallau-8215 Hallau
Kunde: Hanspeter Seiz, Blumengartenstrasse 3, 8215 - Hallau
Artikel-Nr.: 50967 Modell: NESPRESSO CITIZ SILBER



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



583436

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			