

Axiomes



583521

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 26. Juni 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14342850

Gemäss Reparaturauftrag 37023213 vom 22.06.2024

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001559181 vom 22.06.2024

Lieferanten-Nr.

62103

Versandart / Lieferbedingungen

Camion / geliefert, verzollt

Lieferdatum

Donnerstag, 27. Juni 2024

u/Ref.

Telefon

E-Mail

Rep. Service

+41 32 352 14 60

werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Kaffeemaschine funktioniert nicht mehr.

Produkt		Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
				Einkauf	
71958.01	NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 15.03.2023 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert				CHF	0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001559181



(00)476113300034201579

Kunden-Nummer	50798		
Kunden-Name	LANDI Hallwilersee Genossensch		
Zusatz	Lagertheke Reinach		
Strasse / Postfach	Poststrasse 18	Bearbeiter	F. Wiederkehr
PLZ / Ort	5707 Seengen	Telefonnummer	+41 62 777'17'85

Kunden-Angaben	Loriana Niledla, Mattenweg 4 , 5734 - Reinach AG		
Benachrichtigung	Telefon: +41791981002		
Datum	Samstag, 22. Juni 2024		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	15.03.2023	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		



Reparatur



Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)



Service



Beilage Garantieschein

Fehlerbeschrieb Kunde

Kaffeemaschine funktioniert nicht mehr.

Eingesendetes Zubehör

Datum

22.06.24

Unterschrift Landi

F. Wiederkehr

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300034201579

AGRONET-Order: 1001559181, LANDI Hallwilersee Genossensch-5707 Seengen

Kunde: Loriana Niledla, Mattenweg 4 , 5734 - Reinach AG

Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

1.5. Garantie
LANDI haftet
die Folgen de

Unter die nor

Es liegt in d
Benutzung d
Garantieansp

Die Garantie
(Rückgängig)

1.6. Garantie
LANDI haftet
Mängel sind
für welche di

Unter die no

Unter unsach
fließendem

Es liegt in d
Roboter uns
anspruch.

2. Reparatur
Reparaturer

Für Produkt

Ein Kostenv
übersteiger
ren nur dan

3. Hinweise
Bei den hier
Version find
wenn Sie di



Zu den v

Landi

LANDI Sursee
Aargauerstrasse 11
6215 Beromünster
Tel. 058 434 29 55

Garantieschein

Nespresso Krups Inissia rot

Artikelnummer: 56770
Preis: 89.00

Garantie 60 Monate, bis 15.03.2028



Bon: 66139
Kasse: 2018001

15.03.2023 09:11
Shop: 20180

AID:
Trx. Seq-Cnt:
Trx. Ref-No:

000
A0000000031010
93466
36822580820

ängel sind

isend).

ich auf die
erlischt der

Wandelung

iboters. Kein
en Kunden).

Roboter mit

Rasenmäher
der Garantie-

isgeführt.

haben.

Kaufpreises
da Reparatur-

vollständige
ice/agb oder

Lieferschein 27061257

Reparaturen vom: 27.06.24

Lieferschein Retour Nr.		
14342850		

Total: 1

Versandart:

Post ☒

LKW ☐

Ware erhalten:

Datum: _____

Unterschrift: _____



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
N.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastita
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			