

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



583526

Bestellnummer
Seite

4501619787
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501619787

Reparatur-Nr.

0006483952

Datum

26.06.2024

Ansprechpartner

Shawn Oresic

Telefon

044 908 39 60

E-Mail

112@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 26.06.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, In der Höh 36, 8604 Volketswil
Zubehör: kompl.
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10778415	Krups Nespresso Pixie Redesign Titan	1	Stück			
	Ihre Materialnr.	XN306TCH					
	Ihre Materialbez.	Nespresso Pixie Redesign Titan					
	EAN/UPC	3045380024823					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	114951235	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	Gerät ünnit wurde mit Essig Entkalkt						

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau / Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 2640286

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 9245 Oberbüren

Herrn
Walter Egli
Baumgartenstrasse 17
8330 Pfäffikon ZH

Warenretouren Service

Datum: 26.06.2024
Lieferschein-Nr.: 84791547
Auftrag-Nr.: 6483952

Filiale: Filiale Volketswil b. Volkilän
Sachbearbeiter: Shawn Oresic
Telefon-Nr.: 044 90839 60
E-Mail: 112@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Walter Egli, Baumgartenstrasse 17, 8330 Pfäffikon ZH

Reparaturnummer: 0006483952

Retoure von: Walter Egli

10	10778415	Krups Nespresso Pixie Redesign Titan kompl.	1	ST	GV
----	----------	---	---	----	----

IRIS-Code
Retourengrund

1 - 11F - - -
Artikel defekt

Nespresso Maschine
Gerät ünnnt wurde mit Essig Entkalkt

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

113690273

Lieferdatum:

09.02.2024





AXIOMES
ENGINEERING SA

Numéro de réparation Axiomes :



Axiomes

583526

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S			
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S
										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal					
	Taché/sale					