



Lieferadresse
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 27. Juni 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14344453

Gemäss Reparaturauftrag 37034222 vom 24.06.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001559922 vom 24.06.2024

Lieferanten-Nr. 62103
Versandart / Lieferbedingungen Camion / geliefert, verzollt
Lieferdatum **Donnerstag, 27. Juni 2024**

u/Ref. Rep. Service
Telefon +41 32 352 14 60
E-Mail werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen Kaffee kommt nicht heiss und ist sehr hell. Beide Knöpfe blinken immer.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS NISSIA ROT Kaufdatum: 30.10.2020 Garantiebeleg: Ja		1 ST	Einkauf 0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001559922

Kunden-Nummer 200

Kunden-Name LANDI Aare,
Genossenschaft

Zusatz LANDI Laden Belp

Strasse / Postfach Aemmenmattstr. 4

PLZ / Ort 3123 Belp

Bearbeiter

Maria Winzenried

Telefonnummer

+41 58 476'59'15



(00)476113300034214296

Kunden-Angaben Putueka Setiawati, Muristrasse 70 , 3123 - Belp

Benachrichtigung SMS: +41787369760

Datum Montag, 24. Juni 2024

Artikel 56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Kaufdatum 30.10.2020

Serien-Nummer

Garantiedauer 60 Monate

☒ Reparatur

☒ Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)

☐ Service

☒ Beilage Garantieschein

Fehlerbeschrieb Kunde

Kaffee kommt nicht heiss und ist sehr hell. Beide Knöpfe blinken immer.

Eingesendetes Zubehör

Datum

24.6.24

Unterschrift Landi



Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300034214296

AGRONET-Order: 1001559922, LANDI Aare, Genossenschaft-3123 Belp

Kunde: Putueka Setiawati, Muristrasse 70 , 3123 - Belp

Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Landi

LANDI Aare Genossenschaft
Lalen Belp
Aemmermat 1stasse 4
3123 Belp
058 476 19 15


Garantieschein

REWEISS KREBS INESSIA ROT

Auftrag Nr. 2000000000
Preis:

10.10.2025
79,95

Garantie bis Ende, bis 31.10.2025



Lot: 1412
Fasse: 200,00l

20.10.2025
01.10.2025

Lieferschein 28060820

Reparaturen vom: 28.06.24

Lieferschein Retour Nr.	
14344453	

Total: 1

Versandart:

Post ☒

LKW ☐

Ware erhalten:

Datum:

Unterschrift:



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



583540

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal	Taché/sale				